



Date d'examen	30/11/2024	N° Dossier	24AC8180
Exécutant	Abdelhakim AFKIR	Mandant	Global OCCAZ
Lieu d'examen	_____	Référence mandant	_____
		Client	Global occaz

### Véhicule

Type de véhicule	VP	Finition	_____
Dénomination commerciale	Citroën C5	VIN	VR7ACYHZKNL059494
Immatriculation	13940A47	Energie	GAZ-OIL
Date de MEC	28/02/2023	Motorisation	_____
Genre	CONDUITE INTERIEURE	Boite de vitesse	BVM6
Puissance (cv fiscaux)	6	Couleur	GRIS
Nombre de places assises	5	Utilisation	25 541 KM
Type de peinture	Autre	Niveau de carburant	Un quart
Contrôle d'utilisation	Compteur		
Échéance contrôle Technique	_____		

### Commentaires de l'expert

### Conclusions (Montants exprimés en DHS)

Montant HT des dommages relevés :	0,00 DHS
Montant HT des dommages facturables :	0,00 DHS
Montant HT des dommages facturés :	0,00 DHS

Total M.O.	0,00 DHS
Total Pièce(s)	0,00 DHS
Total Forfait	0,00 DHS
Total Peinture (TP)	0,00 DHS
<b>Total H.T.</b>	<b>0,00 DHS</b>
Montant TVA	0,00 DHS
<b>Total T.T.C.</b>	<b>0,00 DHS</b>

L'expert



VIN : VR7ACYHZKNL059494 Immatriculation : 13940A47 N° Dossier : 24AC8180A0

## Examen

### Pneumatiques

Position	Marque	Dimensions	Fonction	Structure	Traitement	Domage	Usure
AVG	MICHELIN	235/55 R18,0		Standard			70%
ARG	MICHELIN	235/55 R18,0		Standard			90%
AVD	MICHELIN	235/55 R18,0		Standard			70%
ARD	MICHELIN	235/55 R18,0		Standard			90%
Secours	MICHELIN	135/80 R18,0		Standard			N

### Domages Facturables

Localisation	Designation	Domage	Opé.	Vêt	Qté	P.U. HT	Temps	MO Peinture	Forfait	Total HT
Avant Gauche	AILE	Enfoncé	Réparer							0,00 DHS
Arrière Gauche	AILE	Impact	Réparer							0,00 DHS
Avant	PARE-CHOCS	Rayé	Réparer							0,00 DHS
Avant	BAS DE PARE-CHOCS	Cassé	Échanger		1					0,00 DHS
Avant Droit	AILE	Rayé	Réparer							0,00 DHS
Avant Droit	PORTE	Impact	Réparer							0,00 DHS
Arrière Droit	PORTE	Impact	Réparer							0,00 DHS
Arrière	CAMÉRA	Non conforme	Réparer							0,00 DHS
Avant	CAPOT	Impact	Réparer							0,00 DHS

**Total Facturés : 0,00 DHS**



VIN : VR7ACYHZKLN059494 Immatriculation : 13940A47 N° Dossier : 24AC8180A0

## Mécanique & essai

### Équipements

Libellé	Équipé?	État	●	●	●
Double des clés	Non		●	●	●
Clé mains-libres	Oui	Bon	●	●	●
Carnet d'entretien (Pochette)	Non		●	●	●
Radio	Oui	Bon	●	●	●
Climatisation	Oui	Bon	●	●	●
Multimédia (Ecrans, lecteur, Bluetooth®)	Oui	Bon	●	●	●
GPS	Oui	Bon	●	●	●
Détecteur de sous-gonflage	Oui	Bon	●	●	●
Alarme	Non		●	●	●
ABS-ESP	Oui	Bon	●	●	●
Antibrouillards	Oui	Bon	●	●	●
Optiques Xénon	Non		●	●	●
Feux de jour	Oui	Bon	●	●	●
Jantes aluminium	Oui	Bon	●	●	●
Caméras ou radars de proximité	Oui	Mauvais	●	●	●
Trousse de 1ers soins	Non		●	●	●
Triangle	Oui	Bon	●	●	●
Outillage de bord	Oui	Bon	●	●	●
Lampes autonomes	Non		●	●	●
Vitres surteintées	Non		●	●	●
Toit ouvrant ou panoramique	Non		●	●	●
Barres de toit	Oui	Bon	●	●	●
Attelage	Oui	Bon	●	●	●
	Non		●	●	●

Réaliser l'examen dynamique

Réaliser l'examen statique