



Date d'examen	16/12/2024	N° Dossier	24AC9706
Exécutant	Abdelhakim AFKIR	Mandant	Global OCCAZ
Lieu d'examen	_____	Référence mandant	_____
		Client	Global occaz

Véhicule

Type de véhicule	VP	Finition	_____
Dénomination commerciale	Dacia Duster	VIN	UU1HSDVH664599855
Immatriculation	57955A14	Energie	GAZ-OIL
Date de MEC	25/12/2020	Motorisation	_____
Genre	CONDUITE INTERIEURE	Boite de vitesse	BVA6
Puissance (cv fiscaux)	6	Couleur	GRIS
Nombre de places assises	5	Utilisation	78 418 KM
Type de peinture	Autre	Niveau de carburant	Un quart
Contrôle d'utilisation	Compteur	Valeur Marché TTC du matériel	140 000,00 DHS
Échéance contrôle Technique	_____		

Commentaires de l'expert

carte grise barrée

Conclusions (Montants exprimés en DHS)

Montant HT des dommages relevés :	0,00 DHS
Montant HT des dommages facturables :	0,00 DHS
Montant HT des dommages facturés :	0,00 DHS

Total M.O.	0,00 DHS
Total Pièce(s)	0,00 DHS
Total Forfait	0,00 DHS
Total Peinture (TP)	0,00 DHS
Total H.T.	0,00 DHS
Montant TVA	0,00 DHS
Total T.T.C.	0,00 DHS

L'expert



VIN : UU1HSDVH664599855 Immatriculation : 57955A14 N° Dossier : 24AC9706A0

Examen

Pneumatiques

Position	Marque	Dimensions	Fonction	Structure	Traitement	Domage	Usure
AVG	CONTINENTAL	215/65 R16,0		Standard		Usé	15%
ARG	CONTINENTAL	215/65 R16,0		Standard		Non conforme	70%
AVD	CONTINENTAL	215/65 R16,0		Standard		Usé	10%
ARD	CONTINENTAL	215/65 R16,0		Standard		Non conforme	70%
Secours	CONTINENTAL	215/65 R16,0		Standard		Non conforme	N

Dommages Facturables

Localisation	Designation	Domage	Opé.	Vêt	Qté	P.U. HT	Temps	MO Peinture	Forfait	Total HT
Arrière Gauche	AILE	Impact	Réparer							0,00 DHS
Avant Gauche	PORTE	Enfoncé	Réparer							0,00 DHS
Avant Gauche	AILE	Enfoncé	Réparer							0,00 DHS
Arrière Gauche	PORTE	Rayé	Réparer							0,00 DHS
Arrière Gauche	PNEU 16'	Non conforme	Échanger		1					0,00 DHS
Avant Gauche	PNEU 16'	Usé	Échanger		1					0,00 DHS
Avant	CAPOT	Rayé	Réparer							0,00 DHS
Avant Droit	AILE	Enfoncé	Réparer							0,00 DHS
Avant	PARE-CHOCS	Rayé	Réparer							0,00 DHS
Avant Droit	PNEU 16'	Usé	Échanger		1					0,00 DHS
Arrière Droit	PNEU 16'	Non conforme	Échanger		1					0,00 DHS
Arrière Droit	AILE	Enfoncé	Réparer							0,00 DHS
Arrière	PARE-CHOCS	Rayé	Réparer							0,00 DHS
Arrière	PNEU ROUE DE SECOURS	Non conforme	Échanger		1					0,00 DHS
Avant Gauche	TAPIS	Déchiré	Échanger		1					0,00 DHS

Total Facturés : 0,00 DHS



VIN : UU1HSDVH664599855 Immatriculation : 57955A14 N° Dossier : 24AC9706A0

Mécanique & essai

Équipements

Libellé	Équipé?	État	●	●	●
Double des clés	Non		●	●	●
Clé mains-libres	Non		●	●	●
Carnet d'entretien (Pochette)	Oui	Bon	●	●	●
Radio	Oui	Bon	●	●	●
Climatisation	Oui	Bon	●	●	●
Multimédia (Ecrans, lecteur, Bluetooth®)	Oui	Bon	●	●	●
GPS	Non		●	●	●
Détecteur de sous-gonflage	Non		●	●	●
Alarme	Non		●	●	●
ABS-ESP	Oui	Bon	●	●	●
Antibrouillards	Oui	Bon	●	●	●
Optiques Xénon	Non		●	●	●
Feux de jour	Oui	Bon	●	●	●
Jantes aluminium	Oui	Bon	●	●	●
Caméras ou radars de proximité <i>équipe par le client</i>	Oui	Bon	●	●	●
Trousse de 1ers soins	Non		●	●	●
Triangle	Non		●	●	●
Outils de bord	Oui	Bon	●	●	●
Lampes autonomes	Non		●	●	●
Vitres surteintées	Non		●	●	●
Toit ouvrant ou panoramique	Non		●	●	●
Barres de toit	Non		●	●	●
Attelage	Oui	Bon	●	●	●
	Non		●	●	●

Réaliser l'examen dynamique

Réaliser l'examen statique