



Date d'examen	18/10/2024	N° Dossier	24AC4462
Exécutant	Abdelhakim AFKIR	Mandant	Global OCCAZ
Lieu d'examen	_____	Référence mandant	_____
		Client	Global occaz

Véhicule

Type de véhicule	VP	Finition	_____
Dénomination commerciale	Peugeot 2008	VIN	VR3UDYHSKNJ656822
Immatriculation	42559B7	Energie	GAZ-OIL
Date de MEC	01/07/2022	Motorisation	_____
Genre	CONDUITE INTERIEURE	Boite de vitesse	BVM6
Puissance (cv fiscaux)	6	Couleur	NOIR
Nombre de places assises	5	Utilisation	86 944 KM
Type de peinture	Autre	Niveau de carburant	Un quart
Contrôle d'utilisation	Compteur		
Échéance contrôle Technique	_____		

Commentaires de l'expert

véhicule est déjà réparé et refait en peinture
contrôle de soubassement impossible, non disponibilité du pont
appareil de diagnostic détecté des défauts

Conclusions (Montants exprimés en DHS)

Montant HT des dommages relevés :	0,00 DHS
Montant HT des dommages facturables :	0,00 DHS
Montant HT des dommages facturés :	0,00 DHS

Total M.O.	0,00 DHS
Total Pièce(s)	0,00 DHS
Total Forfait	0,00 DHS
Total Peinture (TP)	0,00 DHS
Total H.T.	0,00 DHS
Montant TVA	0,00 DHS
Total T.T.C.	0,00 DHS

L'expert



VIN : VR3UDYHSKNJ656822 Immatriculation : 42559B7 N° Dossier : 24AC4462A0

Examen

Pneumatiques

Position	Marque	Dimensions	Fonction	Structure	Traitement	Domage	Usure
AVG	Autre	215/65 R16,0		Standard			80%
ARG	Autre	215/65 R16,0		Standard			90%
AVD	Autre	215/65 R16,0		Standard			80%
ARD	Autre	215/65 R16,0		Standard			90%
Secours	Autre	125/85 R16,0		Standard			80%

Dommages Facturables

Localisation	Designation	Domage	Opé.	Vêt	Qté	P.U. HT	Temps	MO Peinture	Forfait	Total HT
Avant Gauche	PORTE	Impact	Réparer							0,00 DHS
Avant Droit	PORTE	Impact	Réparer							0,00 DHS
Avant Droit	MONTANT DE PAVILLON LONG TÔLÉ	Enfoncé	Réparer							0,00 DHS
Arrière	MOULURE DE PARE-CHOCS	Cassé	Échanger		1					0,00 DHS
Arrière Gauche	PORTE	Impact	Réparer							0,00 DHS

Total Facturés : 0,00 DHS



VIN : VR3UDYHSKNJ656822 Immatriculation : 42559B7 N° Dossier : 24AC4462A0

Mécanique & essai

Équipements

Libellé	Équipé?	État	●	●	●
Double des clés	Non		●	●	●
Clé mains-libres	Non		●	●	●
Carnet d'entretien (Pochette)	Non		●	●	●
Radio	Oui	Bon	●	●	●
Climatisation	Oui	Bon	●	●	●
Multimédia (Ecrans, lecteur, Bluetooth®)	Oui	Bon	●	●	●
GPS	Non		●	●	●
Détecteur de sous-gonflage	Oui	Bon	●	●	●
Alarme	Non		●	●	●
ABS-ESP	Oui	Bon	●	●	●
Antibrouillards	Non		●	●	●
Optiques Xénon	Non		●	●	●
Feux de jour	Oui	Bon	●	●	●
Jantes aluminium	Oui	Bon	●	●	●
Caméras ou radars de proximité <i>radars</i>	Oui	Bon	●	●	●
Trousse de 1ers soins	Non		●	●	●
Triangle	Non		●	●	●
Outils de bord	Oui	Bon	●	●	●
Lampes autonomes	Non		●	●	●
Vitres surteintées	Non		●	●	●
Toit ouvrant ou panoramique	Non		●	●	●
Barres de toit	Oui	Bon	●	●	●
Attelage	Oui	Bon	●	●	●
	Non		●	●	●

Réaliser l'examen dynamique

Réaliser l'examen statique