



Date d'examen	02/03/2024	N° Dossier	24AA5132
Exécutant	Abdelhakim AFKIR	Mandant	Global OCCAZ
Lieu d'examen	_____	Référence mandant	_____
		Client	Global occaz

Véhicule

Type de véhicule	VP	Finition	_____
Dénomination commerciale	Fiat 500	VIN	ZFACF1BG3MJF31585
Immatriculation	3228T6	Energie	ESSENCE
Date de MEC	23/06/2021	Motorisation	_____
Genre	CONDUITE INTERIEURE	Boite de vitesse	BVA6
Puissance (cv fiscaux)	7	Couleur	BLANC
Nombre de places assises	4	Utilisation	62 170 KM
Type de peinture	Autre	Niveau de carburant	Vide
Contrôle d'utilisation	Compteur		
Échéance contrôle Technique	_____		

Commentaires de l'expert

véhicule a déjà subi un petit choc AV
 véhicule est déjà réparé et refait en peinture
 présence du sinfofer au niveau du la structure carrosserie "Aile ARG malfaçon et mâle réparé"
 appareil de diagnostic détecté un défaut
 témoin de détecteur de sous gonflage resté allumé

Conclusions (Montants exprimés en DHS)

Montant HT des dommages relevés :	0,00 DHS
Montant HT des dommages facturables :	0,00 DHS
Montant HT des dommages facturés :	0,00 DHS

Total M.O.	0,00 DHS
Total Pièce(s)	0,00 DHS
Total Forfait	0,00 DHS
Total Peinture (TP)	0,00 DHS
Total H.T.	0,00 DHS
Montant TVA	0,00 DHS
Total T.T.C.	0,00 DHS

L'expert





VIN : ZFACF1BG3MJF31585 Immatriculation : 3228T6 N° Dossier : 24AA5132A0

Examen

Pneumatiques

Position	Marque	Dimensions	Fonction	Structure	Traitement	Domage	Usure
AVG	CONTINENTAL	175/65 R14,0		Standard			70%
ARG	Autre	175/65 R14,0		Standard			60%
AVD	CONTINENTAL	175/65 R14,0		Standard		Usé	20%
ARD	CONTINENTAL	175/65 R14,0		Standard			60%
Secours	Autre	175/65 R14,0		Standard			80%

Dommages Facturables

Localisation	Designation	Domage	Opé.	Vêt	Qté	P.U. HT	Temps	MO Peinture	Forfait	Total HT
Avant	MASQUE AV	Déformé	Échanger		1					0,00 DHS
Avant Droit	PHARE	Cassé	Échanger		1					0,00 DHS
Avant	CALANDRE	Cassé	Échanger		1					0,00 DHS
Avant	GRILLE DE PARE-CHOCS	Cassé	Échanger		1					0,00 DHS
Avant Droit	PNEU 14'	Usé	Échanger		1					0,00 DHS
Avant Droit	CACHE MOYEU	Manquant	Échanger		1					0,00 DHS
Habitacle	CENDRIER	Manquant	Échanger		1					0,00 DHS
Avant Gauche	ENJOLIVEUR 14'	Cassé	Échanger		1					0,00 DHS
Avant Droit	ENJOLIVEUR 14'	Manquant	Échanger		1					0,00 DHS
Droit	BAS DE CAISSE	Enfoncé	Réparer							0,00 DHS
Arrière Gauche	AILE	Malfaçon	Réparer							0,00 DHS
Arrière	PARE-CHOCS	Rayé	Réparer							0,00 DHS
Avant Droit	PORTE	Impact	Réparer							0,00 DHS

Total Facturés : 0,00 DHS



VIN : ZFACF1BG3MJF31585 Immatriculation : 3228T6 N° Dossier : 24AA5132A0

Mécanique & essai

Équipements

Libellé	Équipé?	État	●	●	●
Double des clés	Non		●	●	●
Clé mains-libres	Non		●	●	●
Carnet d'entretien (Pochette)	Oui	Bon	●	●	●
Radio	Oui	Bon	●	●	●
Climatisation	Oui	Bon	●	●	●
Multimédia (Ecrans, lecteur, Bluetooth®)	Oui	Bon	●	●	●
GPS	Non		●	●	●
Détecteur de sous-gonflage <i>témoin allumé</i>	Oui	Mauvais	●	●	●
Alarme	Non		●	●	●
ABS-ESP	Oui	Bon	●	●	●
Antibrouillards	Oui	Bon	●	●	●
Optiques Xénon	Non		●	●	●
Feux de jour	Oui	Bon	●	●	●
Jantes aluminium	Non		●	●	●
Caméras ou radars de proximité	Non		●	●	●
Trousse de 1ers soins	Non		●	●	●
Triangle	Oui	Bon	●	●	●
Outils de bord	Oui	Bon	●	●	●
Lampes autonomes	Non		●	●	●
Vitres surteintées	Non		●	●	●
Toit ouvrant ou panoramique	Non		●	●	●
Barres de toit	Non		●	●	●
Attelage	Oui	Bon	●	●	●
	Non		●	●	●

Réaliser l'examen dynamique

Réaliser l'examen statique