



Date d'examen	13/08/2024	N° Dossier	24AB9515
Exécutant	Abdelhakim AFKIR	Mandant	Global OCCAZ
Lieu d'examen	_____	Référence mandant	_____
		Client	Global occaz

Véhicule

Type de véhicule	VP	Finition	_____
Dénomination commerciale	Hyundai Tucson	VIN	TMAJB81AGNJ132814
Immatriculation	10216T6	Energie	GAZ-OIL
Date de MEC	03/12/2021	Motorisation	_____
Genre	CONDUITE INTERIEURE	Boite de vitesse	BVA6
Puissance (cv fiscaux)	6	Couleur	NOIR
Nombre de places assises	5	Utilisation	100 880 KM
Type de peinture	Autre	Niveau de carburant	Un quart
Contrôle d'utilisation	Compteur		
Échéance contrôle Technique	_____		

Commentaires de l'expert

contrôle de soubassement impossible, non disponibilité du pont
partie mécanique rein à signaler
véhicule est sale à l'extérieur

Conclusions (Montants exprimés en DHS)

Montant HT des dommages relevés :	0,00 DHS
Montant HT des dommages facturables :	0,00 DHS
Montant HT des dommages facturés :	0,00 DHS

Total M.O.	0,00 DHS
Total Pièce(s)	0,00 DHS
Total Forfait	0,00 DHS
Total Peinture (TP)	0,00 DHS
Total H.T.	0,00 DHS
Montant TVA	0,00 DHS
Total T.T.C.	0,00 DHS

L'expert



VIN : TMAJB81AGNJ132814 Immatriculation : 10216T6 N° Dossier : 24AB9515A0

Examen

Pneumatiques

Position	Marque	Dimensions	Fonction	Structure	Traitement	Domage	Usure
AVG	NEXEN	235/50 R19,0		Standard		Usé	5%
ARG	NEXEN	235/50 R19,0		Standard		Usé	5%
AVD	NEXEN	235/50 R19,0		Standard		Usé	5%
ARD	NEXEN	235/50 R19,0		Standard		Usé	40%
Secours	NEXEN	235/50 R19,0		Standard		Usé	0%

Dommages Facturables

Localisation	Designation	Domage	Opé.	Vêt	Qté	P.U. HT	Temps	MO Peinture	Forfait	Total HT
Arrière Gauche	PNEU 19'	Usé	Échanger		1					0,00 DHS
Arrière Gauche	AILE	Enfoncé	Réparer							0,00 DHS
Arrière Gauche	PORTE	Impact	Réparer							0,00 DHS
Avant Gauche	PORTE	Enfoncé	Réparer							0,00 DHS
Avant Gauche	MOULURE DE PORTE	Rayé	Échanger		1					0,00 DHS
Arrière Gauche	MOULURE DE PORTE	Rayé	Échanger		1					0,00 DHS
Avant Gauche	PNEU 19'	Usé	Échanger		1					0,00 DHS
Avant	CAPOT	Impact	Réparer							0,00 DHS
Avant	PARE-BRISE	Impact	Réparer							0,00 DHS
Avant Droit	AILE	Enfoncé	Réparer							0,00 DHS
Avant	PARE-CHOCS	Malfaçon	Réparer							0,00 DHS
Avant	PLAQUE D'IMMATRICULATION	Malfaçon	Échanger		1					0,00 DHS
Avant	CALANDRE	Cassé	Échanger		1					0,00 DHS
Avant	GRILLE DE PARE-CHOCS	Cassé	Échanger		1					0,00 DHS
Avant Droit	PARE-BOUE	Cassé	Échanger		1					0,00 DHS
Avant	BAS DE PARE-CHOCS	Malfaçon	Échanger		1					0,00 DHS
Avant Droit	PNEU 19'	Usé	Échanger		1					0,00 DHS
Avant Gauche	AILE	Enfoncé	Réparer							0,00 DHS
Avant Droit	PORTE	Enfoncé	Réparer							0,00 DHS
Arrière Droit	PORTE	Enfoncé	Réparer							0,00 DHS
Arrière Droit	MOULURE DE PORTE	Malfaçon	Échanger		1					0,00 DHS
Droit	RÉTROVISEUR	Rayé	Réparer							0,00 DHS
Arrière Droit	AILE	Impact	Réparer							0,00 DHS
Arrière Droit	PNEU 19'	Usé	Échanger		1					0,00 DHS
Arrière Droit	LÊCHE-VITRE	Malfaçon	Échanger		1					0,00 DHS
Avant Droit	MONTANT DE PAVILLON LONG TÔLÉ	Impact	Réparer							0,00 DHS
Arrière Gauche	CATADIOPTRE	Cassé	Échanger		1					0,00 DHS
Arrière Gauche	MONOGRAMME	Malfaçon	Échanger		1					0,00 DHS
Arrière	HAYON OU MALLE	Enfoncé	Réparer							0,00 DHS
Arrière	PARE-CHOCS	Rayé	Réparer							0,00 DHS
Arrière	PNEU ROUE DE SECOURS	Usé	Échanger		1					0,00 DHS
Arrière	ATTELAGE	Manquant	Échanger		1					0,00 DHS
Avant Droit	DISQUE DE FREIN	Oxydé	Échanger		2					0,00 DHS
Arrière Droit	DISQUE DE FREIN	Oxydé	Échanger		2					0,00 DHS

Total Facturés : 0,00 DHS



VIN : TMAJB81AGNJ132814 Immatriculation : 10216T6 N° Dossier : 24AB9515A0

Mécanique & essai

Équipements

Libellé	Équipé?	État	●	●	●
Double des clés	Oui	Bon	●	●	●
Clé mains-libres	Oui	Bon	●	●	●
Carnet d'entretien (Pochette)	Oui	Bon	●	●	●
Radio	Oui	Bon	●	●	●
Climatisation	Oui	Bon	●	●	●
Multimédia (Ecrans, lecteur, Bluetooth®)	Oui	Bon	●	●	●
GPS	Oui	Bon	●	●	●
Détecteur de sous-gonflage	Oui	Bon	●	●	●
Alarme	Non		●	●	●
ABS-ESP	Oui	Bon	●	●	●
Antibrouillards	Oui	Bon	●	●	●
Optiques Xénon	Non		●	●	●
Feux de jour	Oui	Bon	●	●	●
Jantes aluminium	Oui	Bon	●	●	●
Caméras ou radars de proximité	Oui	Bon	●	●	●
Trousse de 1ers soins	Non		●	●	●
Triangle	Non		●	●	●
Outillage de bord	Oui	Bon	●	●	●
Lampes autonomes	Non		●	●	●
Vitres surteintées	Non		●	●	●
Toit ouvrant ou panoramique	Oui	Bon	●	●	●
Barres de toit	Oui	Bon	●	●	●
Attelage	Oui	Mauvais	●	●	●
	Non		●	●	●

Réaliser l'examen dynamique

Réaliser l'examen statique