



Date d'examen	25/04/2024	N° Dossier	24AA9124
Exécutant	Abdelhakim AFKIR	Mandant	Global OCCAZ
Lieu d'examen	_____	Référence mandant	_____
		Client	Global occaz

### Véhicule

Type de véhicule	VP	Finition	_____
Dénomination commerciale	Volvo Xc60	VIN	YV1UZA8VDL1541216
Immatriculation	76279E6	Energie	GAZ-OIL
Date de MEC	27/04/2020	Motorisation	_____
Genre	CONDUITE INTERIEURE	Boite de vitesse	BVA6
Puissance (cv fiscaux)	8	Couleur	BLANC
Nombre de places assises	5	Utilisation	82 997 KM
Type de peinture	Autre	Niveau de carburant	Un quart
Contrôle d'utilisation	Compteur		
Échéance contrôle Technique	_____		

### Commentaires de l'expert

contrôle de soubassement impossible "non disponibilité du pont"  
partie mécanique rein a signaler

### Conclusions (Montants exprimés en DHS)

Montant HT des dommages relevés :	0,00 DHS
Montant HT des dommages facturables :	0,00 DHS
Montant HT des dommages facturés :	0,00 DHS

Total M.O.	0,00 DHS
Total Pièce(s)	0,00 DHS
Total Forfait	0,00 DHS
Total Peinture (TP)	0,00 DHS
<b>Total H.T.</b>	<b>0,00 DHS</b>
Montant TVA	0,00 DHS
<b>Total T.T.C.</b>	<b>0,00 DHS</b>

L'expert





VIN : YV1UZA8VDL1541216 Immatriculation : 76279E6 N° Dossier : 24AA9124A0

## Examen

### Pneumatiques

Position	Marque	Dimensions	Fonction	Structure	Traitement	Domage	Usure
AVG	HANKOOK	235/60 R18,0		Standard			80%
ARG	BRIDGESTONE	235/60 R18,0		Standard		Usé	60%
AVD	HANKOOK	235/60 R18,0		Standard			80%
ARD	HANKOOK	235/60 R18,0		Standard			80%
Secours	Autre	235/60 R18,0		Standard			N

### Dommages Facturables

Localisation	Designation	Domage	Opé.	Vêt	Qté	P.U. HT	Temps	MO Peinture	Forfait	Total HT
Avant	PARE-CHOCS	Rayé	Réparer							0,00 DHS
Avant Droit	AILE	Impact	Réparer							0,00 DHS
Avant Droit	JANTE ALLIAGE 18'	Rayé	Réparer							0,00 DHS
Arrière Droit	AILE	Enfoncé	Réparer							0,00 DHS
Arrière Gauche	PNEU 18'	Usé	Échanger		1					0,00 DHS

**Total Facturés : 0,00 DHS**



VIN : YV1UZA8VDL1541216

Immatriculation :

76279E6

N° Dossier :

24AA9124A0

## Mécanique & essai

### Équipements

Libellé	Équipé?	État	●	●	●
Double des clés	Oui	Bon	●	●	●
Clé mains-libres	Oui	Bon	●	●	●
Carnet d'entretien (Pochette)	Oui	Bon	●	●	●
Radio	Oui	Bon	●	●	●
Climatisation	Oui	Bon	●	●	●
Multimédia (Ecrans, lecteur, Bluetooth®)	Oui	Bon	●	●	●
GPS	Non		●	●	●
Détecteur de sous-gonflage	Oui	Bon	●	●	●
Alarme	Non		●	●	●
ABS-ESP	Oui	Bon	●	●	●
Antibrouillards	Oui	Bon	●	●	●
Optiques Xénon	Non		●	●	●
Feux de jour	Oui	Bon	●	●	●
Jantes aluminium	Oui	Bon	●	●	●
Caméras ou radars de proximité	Oui	Bon	●	●	●
Trousse de 1ers soins	Non		●	●	●
Triangle	Oui	Bon	●	●	●
Outillage de bord	Oui	Bon	●	●	●
Lampes autonomes	Non		●	●	●
Vitres surteintées	Non		●	●	●
Toit ouvrant ou panoramique	Non		●	●	●
Barres de toit	Oui	Bon	●	●	●
Attelage	Oui	Bon	●	●	●
	Non		●	●	●

Réaliser l'examen dynamique

Réaliser l'examen statique