



Date d'examen	24/02/2024	N° Dossier	24AA4563
Exécutant	Abdelhakim AFKIR	Mandant	Global OCCAZ
Lieu d'examen	_____	Référence mandant	_____
		Client	Global occaz

### Véhicule

Type de véhicule	VP	Finition	_____
Dénomination commerciale	Citroën C4	VIN	VR7BBYHSANE027290
Immatriculation	15546B59	Energie	GAZ-OIL
Date de MEC	27/05/2022	Motorisation	_____
Genre	CONDUITE INTERIEURE	Boite de vitesse	BVM6
Puissance (cv fiscaux)	6	Couleur	NOIR
Nombre de places assises	5	Utilisation	58 222 KM
Type de peinture	Autre	Niveau de carburant	Un quart
Contrôle d'utilisation	Compteur		
Échéance contrôle Technique	_____		

### Commentaires de l'expert

contrôle de soubassement impossible le pont non conforme  
partie mécanique rein a signaler  
véhicule est déjà réparé et refait en peinture  
présence du sintofir au niveau de la carrosserie ' porte ARD malfaçon et mâle réparé

### Conclusions (Montants exprimés en DHS)

Montant HT des dommages relevés :	0,00 DHS
Montant HT des dommages facturables :	0,00 DHS
Montant HT des dommages facturés :	0,00 DHS

Total M.O.	0,00 DHS
Total Pièce(s)	0,00 DHS
Total Forfait	0,00 DHS
Total Peinture (TP)	0,00 DHS
<b>Total H.T.</b>	<b>0,00 DHS</b>
Montant TVA	0,00 DHS
<b>Total T.T.C.</b>	<b>0,00 DHS</b>

L'expert





VIN : VR7BBYHSANE027290 Immatriculation : 15546B59 N° Dossier : 24AA4563A0

## Examen

### Pneumatiques

Position	Marque	Dimensions	Fonction	Structure	Traitement	Dommages	Usure
AVG	BRIDGESTONE	215/60 R17,0		Standard			60%
ARG	BRIDGESTONE	215/60 R17,0		Standard			80%
AVD	MICHELIN	215/60 R17,0		Standard			90%
ARD	BRIDGESTONE	215/60 R17,0		Standard			60%
Secours	MAXXIS	215/60 R17,0		Standard			N

### Dommages Facturables

Localisation	Designation	Dommage	Opé.	Vêt	Qté	P.U. HT	Temps	MO Peinture	Forfait	Total HT
Avant Droit	FEU CLIGNOTANT	Cassé	Échanger		1					0,00 DHS
Arrière Droit	PORTE	Malfaçon	Réparer							0,00 DHS
Avant Droit	PORTE	Impact	Réparer							0,00 DHS
Avant Gauche	PORTE	Impact	Réparer							0,00 DHS
Arrière Gauche	PORTE	Impact	Réparer							0,00 DHS
Arrière	PARE-CHOCS	Rayé	Réparer							0,00 DHS
Avant	PARE-CHOCS	Rayé	Réparer							0,00 DHS
Avant Droit	AILE	Impact	Réparer							0,00 DHS
Arrière Gauche	AILE	Malfaçon	Réparer							0,00 DHS
Avant	CAPOT	Rayé	Réparer							0,00 DHS
Arrière Droit	AILE	Rayé	Réparer							0,00 DHS

**Total Facturés : 0,00 DHS**



VIN : VR7BBYHSANE027290 Immatriculation : 15546B59 N° Dossier : 24AA4563A0

## Mécanique & essai

### Équipements

Libellé	Équipé?	État	<span style="color: green;">●</span>	<span style="color: yellow;">●</span>	<span style="color: red;">●</span>
Double des clés	Non		<span style="color: grey;">●</span>	<span style="color: grey;">●</span>	<span style="color: grey;">●</span>
Clé mains-libres	Oui	Bon	<span style="color: green;">●</span>	<span style="color: grey;">●</span>	<span style="color: grey;">●</span>
Carnet d'entretien (Pochette)	Non		<span style="color: grey;">●</span>	<span style="color: grey;">●</span>	<span style="color: grey;">●</span>
Radio	Oui	Bon	<span style="color: green;">●</span>	<span style="color: grey;">●</span>	<span style="color: grey;">●</span>
Climatisation	Oui	Bon	<span style="color: green;">●</span>	<span style="color: grey;">●</span>	<span style="color: grey;">●</span>
Multimédia (Ecrans, lecteur, Bluetooth®)	Oui	Bon	<span style="color: green;">●</span>	<span style="color: grey;">●</span>	<span style="color: grey;">●</span>
GPS	Non		<span style="color: grey;">●</span>	<span style="color: grey;">●</span>	<span style="color: grey;">●</span>
Détecteur de sous-gonflage <i>témoin allumé</i>	Oui	Mauvais	<span style="color: grey;">●</span>	<span style="color: grey;">●</span>	<span style="color: red;">●</span>
Alarme	Non		<span style="color: grey;">●</span>	<span style="color: grey;">●</span>	<span style="color: grey;">●</span>
ABS-ESP	Oui	Bon	<span style="color: green;">●</span>	<span style="color: grey;">●</span>	<span style="color: grey;">●</span>
Antibrouillards	Oui	Bon	<span style="color: green;">●</span>	<span style="color: grey;">●</span>	<span style="color: grey;">●</span>
Optiques Xénon	Non		<span style="color: grey;">●</span>	<span style="color: grey;">●</span>	<span style="color: grey;">●</span>
Feux de jour	Oui	Bon	<span style="color: green;">●</span>	<span style="color: grey;">●</span>	<span style="color: grey;">●</span>
Jantes aluminium	Oui	Bon	<span style="color: green;">●</span>	<span style="color: grey;">●</span>	<span style="color: grey;">●</span>
Caméras ou radars de proximité	Oui	Bon	<span style="color: green;">●</span>	<span style="color: grey;">●</span>	<span style="color: grey;">●</span>
Trousse de 1ers soins	Non		<span style="color: grey;">●</span>	<span style="color: grey;">●</span>	<span style="color: grey;">●</span>
Triangle	Non		<span style="color: grey;">●</span>	<span style="color: grey;">●</span>	<span style="color: grey;">●</span>
Outils de bord	Oui	Bon	<span style="color: green;">●</span>	<span style="color: grey;">●</span>	<span style="color: grey;">●</span>
Lampes autonomes	Non		<span style="color: grey;">●</span>	<span style="color: grey;">●</span>	<span style="color: grey;">●</span>
Vitres surteintées	Non		<span style="color: grey;">●</span>	<span style="color: grey;">●</span>	<span style="color: grey;">●</span>
Toit ouvrant ou panoramique	Non		<span style="color: grey;">●</span>	<span style="color: grey;">●</span>	<span style="color: grey;">●</span>
Barres de toit	Non		<span style="color: grey;">●</span>	<span style="color: grey;">●</span>	<span style="color: grey;">●</span>
Attelage	Oui	Bon	<span style="color: green;">●</span>	<span style="color: grey;">●</span>	<span style="color: grey;">●</span>
	Non		<span style="color: grey;">●</span>	<span style="color: grey;">●</span>	<span style="color: grey;">●</span>

Réaliser l'examen dynamique

Réaliser l'examen statique