



Date d'examen	22/01/2024	N° Dossier	24AA1695
Exécutant	Abdelhakim AFKIR	Mandant	Global OCCAZ
Lieu d'examen	_____	Référence mandant	_____
		Client	Global occaz

### Véhicule

Type de véhicule	VP	Finition	_____
Dénomination commerciale	Audi A6	VIN	WAUZZZF20LN039489
Immatriculation	71096E6	Energie	GAZ-OIL
Date de MEC	06/01/2020	Motorisation	_____
Genre	CONDUITE INTERIEURE	Boite de vitesse	BVA6
Puissance (cv fiscaux)	8	Couleur	BLEU
Nombre de places assises	5	Utilisation	70 732 KM
Type de peinture	Autre	Niveau de carburant	Un quart
Contrôle d'utilisation	Compteur		
Échéance contrôle Technique	_____		

### Commentaires de l'expert

contrôle de soubassement impossible le pont non conforme  
 porte hayon AR coincé  
 témoin de détecteur de sous gonflage resté allumé  
 véhicule est déjà refait en peinture

### Conclusions (Montants exprimés en DHS)

Montant HT des dommages relevés :	0,00 DHS
Montant HT des dommages facturables :	0,00 DHS
Montant HT des dommages facturés :	0,00 DHS

Total M.O.	0,00 DHS
Total Pièce(s)	0,00 DHS
Total Forfait	0,00 DHS
Total Peinture (TP)	0,00 DHS
<b>Total H.T.</b>	<b>0,00 DHS</b>
Montant TVA	0,00 DHS
<b>Total T.T.C.</b>	<b>0,00 DHS</b>

L'expert





VIN : WAUZZZF20LN039489 Immatriculation : 71096E6 N° Dossier : 24AA1695A0

## Examen

### Pneumatiques

Position	Marque	Dimensions	Fonction	Structure	Traitement	Dommage	Usure
AVG	MICHELIN	225/55 R18,0		Standard		Usé	10%
ARG	MICHELIN	225/55 R18,0		Standard			70%
AVD	MICHELIN	225/55 R18,0		Standard		Usé	10%
ARD	MICHELIN	225/55 R18,0		Standard			70%
Secours	MICHELIN	225/55 R18,0		Standard			

### Dommages Facturables

Localisation	Designation	Dommage	Opé.	Vêt	Qté	P.U. HT	Temps	MO Peinture	Forfait	Total HT
Arrière	PARE-CHOCS	Cassé	Échanger		1					0,00 DHS
Avant	CALANDRE	Cassé	Échanger		1					0,00 DHS
Avant Gauche	PNEU 18'	Usé	Échanger		1					0,00 DHS
Avant Droit	PNEU 18'	Usé	Échanger		1					0,00 DHS
Arrière Droit	LÊCHE-VITRE	Malfaçon	Échanger		1					0,00 DHS
Arrière Gauche	AILE	Enfoncé	Réparer							0,00 DHS
Avant	PARE-CHOCS	Malfaçon	Réparer							0,00 DHS
Avant Droit	PORTE	Impact	Réparer							0,00 DHS
Arrière Gauche	PORTE	Rayé	Réparer							0,00 DHS
Avant Gauche	PORTE	Rayé	Réparer							0,00 DHS
Arrière Droit	PORTE	Rayé	Réparer							0,00 DHS
Avant	CAPOT	Rayé	Réparer							0,00 DHS

**Total Facturés : 0,00 DHS**



VIN : WAUZZZF20LN039489 Immatriculation : 71096E6 N° Dossier : 24AA1695A0

## Mécanique & essai

### Équipements

Libellé	Équipé?	État	●	●	●
Double des clés	Non		●	●	●
Clé mains-libres	Oui	Bon	●	●	●
Carnet d'entretien (Pochette)	Oui	Bon	●	●	●
Radio	Oui	Bon	●	●	●
Climatisation	Oui	Bon	●	●	●
Multimédia (Ecrans, lecteur, Bluetooth®)	Oui	Bon	●	●	●
GPS	Non		●	●	●
Détecteur de sous-gonflage <i>témoin allumé</i>	Oui	Mauvais	●	●	●
Alarme	Non		●	●	●
ABS-ESP	Oui	Bon	●	●	●
Antibrouillards	Non		●	●	●
Optiques Xénon	Non		●	●	●
Feux de jour	Oui	Bon	●	●	●
Jantes aluminium	Oui	Bon	●	●	●
Caméras ou radars de proximité	Oui	Bon	●	●	●
Trousse de 1ers soins	Non		●	●	●
Triangle	Non		●	●	●
Outils de bord	Non		●	●	●
Lampes autonomes	Non		●	●	●
Vitres surteintées	Non		●	●	●
Toit ouvrant ou panoramique	Non		●	●	●
Barres de toit	Non		●	●	●
Attelage	Non		●	●	●
	Non		●	●	●

Réaliser l'examen dynamique

Réaliser l'examen statique