



Date d'examen	24/07/2024	N° Dossier	24AB7788
Exécutant	Abdelhakim AFKIR	Mandant	Global OCCAZ
Lieu d'examen	_____	Référence mandant	_____
		Client	Global occaz

Véhicule

Type de véhicule	VP	Finition	_____
Dénomination commerciale	Audi A3	VIN	WAUZZZ8V4K1021011
Immatriculation	60935E6	Energie	GAZ-OIL
Date de MEC	25/07/2019	Motorisation	_____
Genre	CONDUITE INTERIEURE	Boite de vitesse	BVA6
Puissance (cv fiscaux)	8	Couleur	NOIR
Nombre de places assises	5	Utilisation	109 391 KM
Type de peinture	Autre	Niveau de carburant	Un quart
Contrôle d'utilisation	Compteur		
Échéance contrôle Technique	_____		

Commentaires de l'expert

Le véhicule a déjà subi un petit choc léger côté avant droit (AVD) non réparé.
contrôle de soubassement impossible, non disponibilité du pont.
Le véhicule est sale à l'extérieur.

Conclusions (Montants exprimés en DHS)

Montant HT des dommages relevés :	0,00 DHS
Montant HT des dommages facturables :	0,00 DHS
Montant HT des dommages facturés :	0,00 DHS

Total M.O.	0,00 DHS
Total Pièce(s)	0,00 DHS
Total Forfait	0,00 DHS
Total Peinture (TP)	0,00 DHS
Total H.T.	0,00 DHS
Montant TVA	0,00 DHS
Total T.T.C.	0,00 DHS

L'expert



VIN : WAUZZZ8V4K1021011 Immatriculation : 60935E6 N° Dossier : 24AB7788A0

Examen

Pneumatiques

Position	Marque	Dimensions	Fonction	Structure	Traitement	Dommage	Usure
AVG	HANKOOK	225/45 R17,0		Standard		Crevé	0%
ARG	HANKOOK	225/45 R17,0		Standard			70%
AVD	HANKOOK	225/45 R17,0		Standard			70%
ARD	HANKOOK	225/45 R17,0		Standard		Usé	0%
Secours	Autre	225/45 R17,0		Standard			70%

Dommages Facturables

Localisation	Designation	Dommage	Opé.	Vêt	Qté	P.U. HT	Temps	MO Peinture	Forfait	Total HT
Habitacle	CENDRIER	Manquant	Échanger		1					0,00 DHS
Arrière Gauche	AILE	Rayé	Lustrer							0,00 DHS
Arrière Gauche	PORTE	Enfoncé	Réparer							0,00 DHS
Avant Gauche	PORTE	Enfoncé	Réparer							0,00 DHS
Gauche	BAS DE CAISSE	Enfoncé	Réparer							0,00 DHS
Avant Gauche	JANTE ALLIAGE 17'	Rayé	Réparer							0,00 DHS
Avant Gauche	PNEU 17'	Crevé	Échanger		1					0,00 DHS
Avant Droit	PHARE	Cassé	Échanger		1					0,00 DHS
Avant	PARE-CHOCS	Cassé	Échanger		1					0,00 DHS
Avant	MOULURE DE CALANDRE	Cassé	Échanger		1					0,00 DHS
Avant Droit	AILE	Enfoncé	Réparer							0,00 DHS
Avant Droit	PORTE	Enfoncé	Réparer							0,00 DHS
Droit	BAS DE CAISSE	Enfoncé	Réparer							0,00 DHS
Arrière Droit	AILE	Enfoncé	Réparer							0,00 DHS
Arrière Droit	PNEU 17'	Usé	Échanger		1					0,00 DHS
Arrière	PARE-CHOCS	Enfoncé	Réparer							0,00 DHS

Total Facturés : 0,00 DHS



VIN : WAUZZZ8V4K1021011 Immatriculation : 60935E6 N° Dossier : 24AB7788A0

Mécanique & essai

Équipements

Libellé	Équipé?	État			
Double des clés	Non				
Clé mains-libres	Non				
Carnet d'entretien (Pochette)	Oui	Bon			
Radio	Oui	Bon			
Climatisation	Oui	Bon			
Multimédia (Ecrans, lecteur, Bluetooth®)	Oui	Bon			
GPS	Non				
Détecteur de sous-gonflage	Oui	Bon			
Alarme	Non				
ABS-ESP	Oui	Bon			
Antibrouillards	Non				
Optiques Xénon	Non				
Feux de jour	Oui	Bon			
Jantes aluminium	Oui	Bon			
Caméras ou radars de proximité	Oui	Bon			
Trousse de 1ers soins	Non				
Triangle	Oui	Bon			
Outillage de bord	Oui	Bon			
Lampes autonomes	Non				
Vitres surteintées	Non				
Toit ouvrant ou panoramique	Non				
Barres de toit	Non				
Attelage	Oui	Bon			
	Non				

Réaliser l'examen dynamique

Réaliser l'examen statique