



Date d'examen	16/10/2024	N° Dossier	24AC4252
Exécutant	Abdelhakim AFKIR	Mandant	Global OCCAZ
Lieu d'examen	_____	Référence mandant	_____
		Client	Global occaz

Véhicule

Type de véhicule	VP	Finition	_____
Dénomination commerciale	Hyundai Tucson	VIN	TMAJB81AGPJ371344
Immatriculation	57311T6	Energie	GAZ-OIL
Date de MEC	02/11/2023	Motorisation	_____
Genre	CONDUITE INTERIEURE	Boite de vitesse	BVA6
Puissance (cv fiscaux)	6	Couleur	NOIR
Nombre de places assises	5	Utilisation	19 878 KM
Type de peinture	Autre	Niveau de carburant	Un quart
Contrôle d'utilisation	Compteur		
Échéance contrôle Technique	_____		

Commentaires de l'expert

carte grise barrée

Conclusions (Montants exprimés en DHS)

Montant HT des dommages relevés :	0,00 DHS
Montant HT des dommages facturables :	0,00 DHS
Montant HT des dommages facturés :	0,00 DHS

Total M.O.	0,00 DHS
Total Pièce(s)	0,00 DHS
Total Forfait	0,00 DHS
Total Peinture (TP)	0,00 DHS
Total H.T.	0,00 DHS
Montant TVA	0,00 DHS
Total T.T.C.	0,00 DHS

L'expert





VIN : TMAJB81AGPJ371344 Immatriculation : 57311T6 N° Dossier : 24AC4252A0

Examen

Pneumatiques

Position	Marque	Dimensions	Fonction	Structure	Traitement	Domage	Usure
AVG	NEXEN	235/50 R19,0		Standard			80%
ARG	NEXEN	235/50 R19,0		Standard			90%
AVD	NEXEN	235/50 R19,0		Standard			80%
ARD	NEXEN	235/50 R19,0		Standard			90%
Secours	NEXEN	135/90 R17,0		Standard			N

Dommages Facturables

Localisation	Designation	Domage	Opé.	Vêt	Qté	P.U. HT	Temps	MO Peinture	Forfait	Total HT
Avant Gauche	AILE	Rayé	Lustrer							0,00 DHS
Avant	CAPOT	Rayé	Réparer							0,00 DHS
Avant Droit	AILE	Rayé	Lustrer							0,00 DHS
Arrière Droit	AILE	Impact	Réparer							0,00 DHS

Total Facturés : 0,00 DHS



VIN : TMAJB81AGPJ371344

Immatriculation :

57311T6

N° Dossier :

24AC4252A0

Mécanique & essai

Équipements

Libellé	Équipé?	État			
Double des clés	Non				
Clé mains-libres	Oui	Bon			
Carnet d'entretien (Pochette)	Oui	Bon			
Radio	Oui	Bon			
Climatisation	Oui	Bon			
Multimédia (Ecrans, lecteur, Bluetooth®)	Oui	Bon			
GPS	Oui	Bon			
Détecteur de sous-gonflage	Oui	Bon			
Alarme	Non				
ABS-ESP	Oui	Bon			
Antibrouillards	Oui	Bon			
Optiques Xénon	Non				
Feux de jour	Oui	Bon			
Jantes aluminium	Oui	Bon			
Caméras ou radars de proximité	Oui	Bon			
Trousse de 1ers soins	Non				
Triangle	Non				
Outillage de bord	Oui	Bon			
Lampes autonomes	Non				
Vitres surteintées	Non				
Toit ouvrant ou panoramique	Oui	Bon			
Barres de toit	Oui	Bon			
Attelage	Oui	Bon			
	Non				

Réaliser l'examen dynamique

Réaliser l'examen statique