



Date d'examen	05/11/2024	N° Dossier	24AC5995
Exécutant	Abdelhakim AFKIR	Mandant	Global OCCAZ
Lieu d'examen	_____	Référence mandant	_____
		Client	Global occaz

Véhicule

Type de véhicule	VP	Finition	_____
Dénomination commerciale	Fiat 500	VIN	ZFACF1DG9MJF31815
Immatriculation	3493T6	Energie	ESSENCE
Date de MEC	14/07/2021	Motorisation	_____
Genre	CONDUITE INTERIEURE	Boite de vitesse	BVA6
Puissance (cv fiscaux)	7	Couleur	NOIR
Nombre de places assises	4	Utilisation	48 907 KM
Type de peinture	Autre	Niveau de carburant	Un quart
Contrôle d'utilisation	Compteur		
Échéance contrôle Technique	_____		

Commentaires de l'expert

Expertise suspendue

Véhicule déjà subi un choc à l'arrière

Présence de sintofer et de soudure au niveau de la structure carrosserie (jupe arrière et aile arrière gauche)

Présence de bruit au niveau du moteur

Conclusions (Montants exprimés en DHS)

Montant HT des dommages relevés :	0,00 DHS
Montant HT des dommages facturables :	0,00 DHS
Montant HT des dommages facturés :	0,00 DHS

Total M.O.	0,00 DHS
Total Pièce(s)	0,00 DHS
Total Forfait	0,00 DHS
Total Peinture (TP)	0,00 DHS
Total H.T.	0,00 DHS
Montant TVA	0,00 DHS
Total T.T.C.	0,00 DHS

L'expert



VIN : ZFACF1DG9MJF31815 Immatriculation : 3493T6 N° Dossier : 24AC5995A0

Examen

Pneumatiques

Position	Marque	Dimensions	Fonction	Structure	Traitement	Domage	Usure
AVG	CONTINENTAL	185/55 R15,0		Standard		Usé	30%
ARG	CONTINENTAL	185/55 R15,0		Standard			60%
AVD	CONTINENTAL	185/55 R15,0		Standard		Usé	30%
ARD	CONTINENTAL	185/55 R15,0		Standard		Usé	40%
Secours	Autre	135/80 R14,0		Standard			70%

Domages Facturables

Localisation	Designation	Domage	Opé.	Vêt	Qté	P.U. HT	Temps	MO Peinture	Forfait	Total HT
Avant Gauche	PNEU 15'	Usé	Échanger		1					0,00 DHS
Avant Droit	PNEU 15'	Usé	Échanger		1					0,00 DHS
Arrière Droit	PNEU 15'	Usé	Échanger		2					0,00 DHS
Arrière Gauche	AILE	Malfaçon	Réparer							0,00 DHS
Avant Gauche	AILE	Déchiré	Réparer							0,00 DHS
Avant	BATTERIE	Non conforme	Échanger		1					0,00 DHS
Arrière	PARE-CHOCS	Malfaçon	Réparer							0,00 DHS
Arrière	RADAR DE PROXIMITÉ	Manquant	Échanger		1					0,00 DHS
Arrière	JUPE	Malfaçon	Réparer							0,00 DHS
Habitacle	CENDRIER	Manquant	Échanger		1					0,00 DHS
Avant	DÉMARREUR AV DU MOTEUR	Non conforme	Échanger		1					0,00 DHS

Total Facturés : 0,00 DHS



VIN : ZFACF1DG9MJF31815 Immatriculation : 3493T6 N° Dossier : 24AC5995A0

Mécanique & essai

Équipements

Libellé	Équipé?	État	●	●	●
Double des clés	Non		●	●	●
Clé mains-libres	Non		●	●	●
Carnet d'entretien (Pochette)	Oui	Bon	●	●	●
Radio	Oui	Bon	●	●	●
Climatisation	Oui	Bon	●	●	●
Multimédia (Ecrans, lecteur, Bluetooth®)	Oui	Bon	●	●	●
GPS	Non		●	●	●
Détecteur de sous-gonflage <i>témoin allumé</i>	Oui	Mauvais	●	●	●
Alarme	Non		●	●	●
ABS-ESP	Oui	Bon	●	●	●
Antibrouillards	Oui	Bon	●	●	●
Optiques Xénon	Non		●	●	●
Feux de jour	Oui	Bon	●	●	●
Jantes aluminium	Oui	Bon	●	●	●
Caméras ou radars de proximité	Non		●	●	●
Trousse de 1ers soins	Non		●	●	●
Triangle	Oui	Bon	●	●	●
Outils de bord	Oui	Bon	●	●	●
Lampes autonomes	Non		●	●	●
Vitres surteintées	Non		●	●	●
Toit ouvrant ou panoramique	Non		●	●	●
Barres de toit	Non		●	●	●
Attelage	Oui	Bon	●	●	●
	Non		●	●	●

Réaliser l'examen dynamique

Réaliser l'examen statique