



Date d'examen	12/10/2024	N° Dossier	24AC3912
Exécutant	Abdelhakim AFKIR	Mandant	Global OCCAZ
Lieu d'examen	_____	Référence mandant	_____
		Client	Global occaz

### Véhicule

Type de véhicule	VP	Finition	_____
Dénomination commerciale	Renault Megane	VIN	VF1RFB00066485813
Immatriculation	90441E6	Energie	GAZ-OIL
Date de MEC	19/01/2021	Motorisation	_____
Genre	COMMERCIALE	Boite de vitesse	BVA6
Puissance (cv fiscaux)	6	Couleur	BLANC
Nombre de places assises	5	Utilisation	151 059 KM
Type de peinture	Autre	Niveau de carburant	Un quart
Contrôle d'utilisation	Compteur		
Échéance contrôle Technique	_____		

### Commentaires de l'expert

Biellette de suspension AV malfaçon

### Conclusions (Montants exprimés en DHS)

Montant HT des dommages relevés :	0,00 DHS
Montant HT des dommages facturables :	0,00 DHS
Montant HT des dommages facturés :	0,00 DHS

Total M.O.	0,00 DHS
Total Pièce(s)	0,00 DHS
Total Forfait	0,00 DHS
Total Peinture (TP)	0,00 DHS
<b>Total H.T.</b>	<b>0,00 DHS</b>
Montant TVA	0,00 DHS
<b>Total T.T.C.</b>	<b>0,00 DHS</b>

L'expert



VIN : VF1RFB00066485813 Immatriculation : 90441E6 N° Dossier : 24AC3912A0

## Examen

### Pneumatiques

Position	Marque	Dimensions	Fonction	Structure	Traitement	Domage	Usure
AVG	HANKOOK	205/55 R16,0		Standard			80%
ARG	HANKOOK	205/55 R16,0		Standard			80%
AVD	HANKOOK	205/55 R16,0		Standard			80%
ARD	HANKOOK	205/55 R16,0		Standard			80%
Secours	HANKOOK	175/65 R15,0		Standard		Usé	20%

### Dommages Facturables

Localisation	Designation	Domage	Opé.	Vêt	Qté	P.U. HT	Temps	MO Peinture	Forfait	Total HT
Avant Droit	BIELLETTE DE SUSPENSION AVG AVD	Malfaçon	Échanger		2					0,00 DHS
Avant Droit	PORTE	Rayé	Réparer							0,00 DHS
Arrière Droit	AILE	Impact	Réparer							0,00 DHS
Arrière Droit	PORTE	Rayé	Réparer							0,00 DHS
Droit	BAS DE CAISSE	Enfoncé	Réparer							0,00 DHS
Arrière	PARE-CHOCS	Rayé	Réparer							0,00 DHS
Arrière	HAYON OU MALLE	Rayé	Réparer							0,00 DHS
Avant	PARE-CHOCS	Cassé	Échanger		2					0,00 DHS
Avant Droit	DISQUE DE FREIN	Usé	Échanger		2					0,00 DHS
Avant Droit	PLAQUETTES DE FREIN	Usé	Échanger		2					0,00 DHS
Avant	PARE-BRISE	Impact	Réparer							0,00 DHS
Avant Droit	POIGNÉE INTÉRIEURE	Cassé	Échanger		1					0,00 DHS
Arrière	PNEU ROUE DE SECOURS	Usé	Échanger		1					0,00 DHS
Arrière	RADAR DE PROXIMITÉ	Non conforme	Réparer							0,00 DHS

**Total Facturés : 0,00 DHS**



VIN : VF1RFB00066485813 Immatriculation : 90441E6 N° Dossier : 24AC3912A0

## Mécanique & essai

### Équipements

Libellé	Équipé?	État	●	●	●
Double des clés	Non		●	●	●
Clé mains-libres	Oui	Bon	●	●	●
Carnet d'entretien (Pochette)	Oui	Bon	●	●	●
Radio	Oui	Bon	●	●	●
Climatisation	Oui	Bon	●	●	●
Multimédia (Ecrans, lecteur, Bluetooth®)	Oui	Bon	●	●	●
GPS	Non		●	●	●
Détecteur de sous-gonflage	Oui	Bon	●	●	●
Alarme	Non		●	●	●
ABS-ESP	Oui	Bon	●	●	●
Antibrouillards	Oui	Bon	●	●	●
Optiques Xénon	Non		●	●	●
Feux de jour	Oui	Bon	●	●	●
Jantes aluminium	Oui	Bon	●	●	●
Caméras ou radars de proximité <i>radars</i>	Oui	Mauvais	●	●	●
Trousse de 1ers soins	Non		●	●	●
Triangle	Oui	Bon	●	●	●
Outils de bord	Oui	Bon	●	●	●
Lampes autonomes	Non		●	●	●
Vitres surteintées	Non		●	●	●
Toit ouvrant ou panoramique	Non		●	●	●
Barres de toit	Non		●	●	●
Attelage	Oui	Bon	●	●	●
	Non		●	●	●

Réaliser l'examen dynamique

Réaliser l'examen statique