



Date d'examen	05/11/2024	N° Dossier	24AC6018
Exécutant	Abdelhakim AFKIR	Mandant	Global OCCAZ
Lieu d'examen	_____	Référence mandant	_____
		Client	Global occaz

### Véhicule

Type de véhicule	VP	Finition	_____
Dénomination commerciale	Dacia SANDERO	VIN	UU1DJF00368764807
Immatriculation	23878T6	Energie	GAZ-OIL
Date de MEC	08/04/2022	Motorisation	_____
Genre	CONDUITE INTERIEURE	Boite de vitesse	BVM5
Puissance (cv fiscaux)	6	Couleur	NOIR
Nombre de places assises	5	Utilisation	81 351 KM
Type de peinture	Autre	Niveau de carburant	Un quart
Contrôle d'utilisation	Compteur		
Échéance contrôle Technique	_____		

### Commentaires de l'expert

appareil de diagnostic détecté des défauts  
véhicule est déjà réparé et refait en peinture

### Conclusions (Montants exprimés en DHS)

Montant HT des dommages relevés :	0,00 DHS
Montant HT des dommages facturables :	0,00 DHS
Montant HT des dommages facturés :	0,00 DHS

Total M.O.	0,00 DHS
Total Pièce(s)	0,00 DHS
Total Forfait	0,00 DHS
Total Peinture (TP)	0,00 DHS
<b>Total H.T.</b>	<b>0,00 DHS</b>
Montant TVA	0,00 DHS
<b>Total T.T.C.</b>	<b>0,00 DHS</b>

L'expert





VIN : UU1DJF00368764807 Immatriculation : 23878T6 N° Dossier : 24AC6018A0

## Examen

### Pneumatiques

Position	Marque	Dimensions	Fonction	Structure	Traitement	Domage	Usure
AVG	DUNLOP	185/65 R15,0		Standard			70%
ARG	Autre	185/65 R15,0		Standard			60%
AVD	DUNLOP	185/65 R15,0		Standard			70%
ARD	Autre	185/65 R15,0		Standard			70%
Secours	Autre	185/65 R15,0		Standard			90%

### Domages Facturables

Localisation	Designation	Domage	Opé.	Vêt	Qté	P.U. HT	Temps	MO Peinture	Forfait	Total HT
Avant	INSONORISANT MOTEUR	Cassé	Échanger		1					0,00 DHS
Arrière Gauche	PORTE	Rayé	Lustrer							0,00 DHS
Avant Gauche	PORTE	Impact	Réparer							0,00 DHS
Avant Gauche	DISQUE DE FREIN	Usé	Échanger		2					0,00 DHS
Avant Gauche	PLAQUETTES DE FREIN	Usé	Échanger		2					0,00 DHS
Arrière Gauche	AILE	Malfaçon	Réparer							0,00 DHS
Gauche	BAS DE CAISSE	Enfoncé	Réparer							0,00 DHS
Avant	PARE-CHOCS	Rayé	Réparer							0,00 DHS
Avant Droit	PORTE	Rayé	Réparer							0,00 DHS
Arrière Droit	PORTE	Impact	Réparer							0,00 DHS
Arrière Droit	AILE	Rayé	Réparer							0,00 DHS
Arrière	PARE-CHOCS	Malfaçon	Réparer							0,00 DHS
Droit	BAS DE CAISSE	Enfoncé	Réparer							0,00 DHS
Droit	RÉTROVISEUR	Rayé	Réparer							0,00 DHS
Avant	CACHE DE CAPOT AV	Déchiré	Échanger		1					0,00 DHS
Avant	PARE-BRISE	Impact	Réparer							0,00 DHS

**Total Facturés : 0,00 DHS**



VIN : UU1DJF00368764807 Immatriculation : 23878T6 N° Dossier : 24AC6018A0

## Mécanique & essai

### Équipements

Libellé	Équipé?	État	●	●	●
Double des clés	Non		●	●	●
Clé mains-libres	Non		●	●	●
Carnet d'entretien (Pochette)	Oui	Bon	●	●	●
Radio	Oui	Bon	●	●	●
Climatisation	Oui	Bon	●	●	●
Multimédia (Ecrans, lecteur, Bluetooth®)	Oui	Bon	●	●	●
GPS	Non		●	●	●
Détecteur de sous-gonflage	Non		●	●	●
Alarme	Non		●	●	●
ABS-ESP	Oui	Bon	●	●	●
Antibrouillards	Non		●	●	●
Optiques Xénon	Non		●	●	●
Feux de jour	Oui	Bon	●	●	●
Jantes aluminium	Non		●	●	●
Caméras ou radars de proximité	Non		●	●	●
Trousse de 1ers soins	Non		●	●	●
Triangle	Non		●	●	●
Outillage de bord	Oui	Bon	●	●	●
Lampes autonomes	Non		●	●	●
Vitres surteintées	Non		●	●	●
Toit ouvrant ou panoramique	Non		●	●	●
Barres de toit	Non		●	●	●
Attelage	Non		●	●	●
	Non		●	●	●

Réaliser l'examen dynamique

Réaliser l'examen statique