



Date d'examen	07/05/2024	N° Dossier	24AB0335
Exécutant	Abdelhakim AFKIR	Mandant	Global OCCAZ
Lieu d'examen	_____	Référence mandant	_____
		Client	Global occaz

Véhicule

Type de véhicule	VP	Finition	_____
Dénomination commerciale	Volvo S60 T8	VIN	7JRZSBMVDLG034676
Immatriculation	94500E6	Energie	ELECTRICITE ESSENCE
Date de MEC	24/03/2021	Motorisation	_____
Genre	CONDUITE INTERIEURE	Boite de vitesse	BVA6
Puissance (cv fiscaux)	11	Couleur	BLANC
Nombre de places assises	5	Utilisation	43 265 KM
Type de peinture	Autre	Niveau de carburant	Un quart
Contrôle d'utilisation	Compteur		
Échéance contrôle Technique	_____		

Commentaires de l'expert

véhicule est déjà réparé et refait en peinture
partie mécanique rein a signaler
contrôle de soubassement impossible "le pont non conforme"

Conclusions (Montants exprimés en DHS)

Montant HT des dommages relevés :	0,00 DHS
Montant HT des dommages facturables :	0,00 DHS
Montant HT des dommages facturés :	0,00 DHS

Total M.O.	0,00 DHS
Total Pièce(s)	0,00 DHS
Total Forfait	0,00 DHS
Total Peinture (TP)	0,00 DHS
Total H.T.	0,00 DHS
Montant TVA	0,00 DHS
Total T.T.C.	0,00 DHS

L'expert





VIN : 7JRZSBMVDLG034676 Immatriculation : 94500E6 N° Dossier : 24AB0335A0

Examen

Pneumatiques

Position	Marque	Dimensions	Fonction	Structure	Traitement	Domage	Usure
AVG	BRIDGESTONE	235/40 R19,0		Standard			90%
ARG	BRIDGESTONE	235/40 R19,0		Standard			90%
AVD	BRIDGESTONE	235/40 R19,0		Standard			90%
ARD	BRIDGESTONE	235/40 R19,0		Standard			90%
Secours	<i>Non Equipée</i>						

Dommmages Facturables

Localisation	Designation	Domage	Opé.	Vêt	Qté	P.U. HT	Temps	MO Peintur e	Forfait	Total HT
Arrière Gauche	PORTE	Impact	Nettoyer							0,00 DHS
Arrière Gauche	AILE	Impact	Réparer							0,00 DHS
Avant	MOULURE DE CALANDRE	Rayé	Échanger		1					0,00 DHS
Droit	MOULURE INF. DE BAS DE CAISSE	Rayé	Réparer							0,00 DHS
Arrière Droit	AILE	Impact	Réparer							0,00 DHS
Arrière Droit	BLOC FEU (D'AILE)	Cassé	Échanger		1					0,00 DHS
Arrière	PARE-CHOCS	Rayé	Réparer							0,00 DHS

Total Facturés : 0,00 DHS



VIN : 7JRZSBMVDLG034676 Immatriculation : 94500E6 N° Dossier : 24AB0335A0

Mécanique & essai

Équipements

Libellé	Équipé?	État	●	●	●
Double des clés	Non		●	●	●
Clé mains-libres	Oui	Bon	●	●	●
Carnet d'entretien (Pochette)	Oui	Bon	●	●	●
Radio	Oui	Bon	●	●	●
Climatisation	Oui	Bon	●	●	●
Multimédia (Ecrans, lecteur, Bluetooth®)	Oui	Bon	●	●	●
GPS	Oui	Bon	●	●	●
Détecteur de sous-gonflage	Oui	Bon	●	●	●
Alarme	Non		●	●	●
ABS-ESP	Oui	Bon	●	●	●
Antibrouillards	Non		●	●	●
Optiques Xénon	Non		●	●	●
Feux de jour	Oui	Bon	●	●	●
Jantes aluminium	Oui	Bon	●	●	●
Caméras ou radars de proximité	Oui	Bon	●	●	●
Trousse de 1ers soins	Non		●	●	●
Triangle	Oui	Bon	●	●	●
Outillage de bord	Oui	Bon	●	●	●
Lampes autonomes	Non		●	●	●
Vitres surteintées	Non		●	●	●
Toit ouvrant ou panoramique	Oui	Bon	●	●	●
Barres de toit	Non		●	●	●
Attelage	Oui	Bon	●	●	●
	Non		●	●	●

Réaliser l'examen dynamique

Réaliser l'examen statique