



Date d'examen	29/04/2024	N° Dossier	24AA9641
Exécutant	Abdelhakim AFKIR	Mandant	Global OCCAZ
Lieu d'examen	_____	Référence mandant	_____
		Client	Global occaz

Véhicule

Type de véhicule	VP	Finition	_____
Dénomination commerciale	Hyundai Elantra	VIN	KMHLS41JGPU030220
Immatriculation	74708A55	Energie	ELECTRICITE ESSENCE
Date de MEC	05/09/2022	Motorisation	HYBRIDE
Genre	CONDUITE INTERIEURE	Boite de vitesse	BVA6
Puissance (cv fiscaux)	9	Couleur	BLEU
Nombre de places assises	5	Utilisation	27 448 KM
Type de peinture	Autre	Niveau de carburant	Un quart
Contrôle d'utilisation	Compteur		
Échéance contrôle Technique	_____		

Commentaires de l'expert

partie mécanique rein a signaler
contrôle de soubassement impossible "le pont non conforme"
carte grise barrée
véhicule est sale a l'extérieur

Conclusions (Montants exprimés en DHS)

Montant HT des dommages relevés :	0,00 DHS
Montant HT des dommages facturables :	0,00 DHS
Montant HT des dommages facturés :	0,00 DHS

Total M.O.	0,00 DHS
Total Pièce(s)	0,00 DHS
Total Forfait	0,00 DHS
Total Peinture (TP)	0,00 DHS
Total H.T.	0,00 DHS
Montant TVA	0,00 DHS
Total T.T.C.	0,00 DHS

L'expert





VIN : KMHLS41JGPU030220 Immatriculation : 74708A55 N° Dossier : 24AA9641A0

Examen

Pneumatiques

Position	Marque	Dimensions	Fonction	Structure	Traitement	Dommage	Usure
AVG	KUMHO	205/55 R16,0		Standard		Usé	40%
ARG	KUMHO	205/55 R16,0		Standard			80%
AVD	KUMHO	205/55 R16,0		Standard		Déchiré	40%
ARD	KUMHO	205/55 R16,0		Standard			80%
Secours	KUMHO	205/55 R16,0		Standard			N

Dommages Facturables

Localisation	Designation	Dommage	Opé.	Vêt	Qté	P.U. HT	Temps	MO Peinture	Forfait	Total HT
Avant Gauche	PNEU 16'	Usé	Échanger		1					0,00 DHS
Avant	PARE-CHOCS	Rayé	Réparer							0,00 DHS
Avant Gauche	PHARE	Rayé	Lustrer							0,00 DHS
Avant Droit	PNEU 16'	Déchiré	Échanger		1					0,00 DHS
Arrière	HAYON OU MALLE	Enfoncé	Réparer							0,00 DHS

Total Facturés : 0,00 DHS



VIN : KMHLS41JGPU030220 Immatriculation : 74708A55 N° Dossier : 24AA9641A0

Mécanique & essai

Équipements

Libellé	Équipé?	État	●	●	●
Double des clés	Non		●	●	●
Clé mains-libres	Oui	Bon	●	●	●
Carnet d'entretien (Pochette)	Oui	Bon	●	●	●
Radio	Oui	Bon	●	●	●
Climatisation	Oui	Bon	●	●	●
Multimédia (Ecrans, lecteur, Bluetooth®)	Oui	Bon	●	●	●
GPS	Non		●	●	●
Détecteur de sous-gonflage	Oui	Bon	●	●	●
Alarme	Non		●	●	●
ABS-ESP	Oui	Bon	●	●	●
Antibrouillards	Non		●	●	●
Optiques Xénon	Non		●	●	●
Feux de jour	Oui	Bon	●	●	●
Jantes aluminium	Oui	Bon	●	●	●
Caméras ou radars de proximité	Oui	Bon	●	●	●
Trousse de 1ers soins	Non		●	●	●
Triangle	Non		●	●	●
Outillage de bord	Oui	Bon	●	●	●
Lampes autonomes	Non		●	●	●
Vitres surteintées	Non		●	●	●
Toit ouvrant ou panoramique	Non		●	●	●
Barres de toit	Non		●	●	●
Attelage	Oui	Bon	●	●	●
	Non		●	●	●

Réaliser l'examen dynamique

Réaliser l'examen statique