



Date d'examen	06/12/2024	N° Dossier	24AC8789
Exécutant	Abdelhakim AFKIR	Mandant	Global OCCAZ
Lieu d'examen	_____	Référence mandant	_____
		Client	Global occaz

Véhicule

Type de véhicule	VP	Finition	_____
Dénomination commerciale	Hyundai I20	VIN	NLHB251RAKZ503862
Immatriculation	26702D8	Energie	GAZ-OIL
Date de MEC	23/01/2019	Motorisation	_____
Genre	CONDUITE INTERIEURE	Boite de vitesse	BVM6
Puissance (cv fiscaux)	6	Couleur	ROUGE
Nombre de places assises	5	Utilisation	49 275 KM
Type de peinture	Autre	Niveau de carburant	Un quart
Contrôle d'utilisation	Compteur		
Échéance contrôle Technique	_____		

Commentaires de l'expert

véhicule est déjà réparé et refait en peinture
présence de bruit au niveau de moteur

Conclusions (Montants exprimés en DHS)

Montant HT des dommages relevés :	0,00 DHS
Montant HT des dommages facturables :	0,00 DHS
Montant HT des dommages facturés :	0,00 DHS

Total M.O.	0,00 DHS
Total Pièce(s)	0,00 DHS
Total Forfait	0,00 DHS
Total Peinture (TP)	0,00 DHS
Total H.T.	0,00 DHS
Montant TVA	0,00 DHS
Total T.T.C.	0,00 DHS

L'expert



VIN : NLHB251RAKZ503862 Immatriculation : 26702D8 N° Dossier : 24AC8789A0

Examen

Pneumatiques

Position	Marque	Dimensions	Fonction	Structure	Traitement	Domage	Usure
AVG	PIRELLI	195/55 R16,0		Standard			60%
ARG	PIRELLI	195/55 R16,0		Standard		Non conforme	60%
AVD	PIRELLI	195/55 R16,0		Standard			60%
ARD	Autre	195/55 R16,0		Standard		Non conforme	70%
Secours	PIRELLI	195/55 R16,0		Standard			90%

Dommages Facturables

Localisation	Designation	Domage	Opé.	Vêt	Qté	P.U. HT	Temps	MO Peinture	Forfait	Total HT
Avant Droit	FEU CLIGNOTANT	Cassé	Échanger		1					0,00 DHS
Avant Droit	AILE	Rayé	Réparer							0,00 DHS
Avant	PARE-CHOCS	Cassé	Échanger		1					0,00 DHS
Arrière Gauche	AILE	Impact	Réparer							0,00 DHS
Arrière Gauche	PORTE	Rayé	Réparer							0,00 DHS
Avant Gauche	PORTE	Rayé	Réparer							0,00 DHS
Arrière Gauche	PNEU 16'	Non conforme	Échanger		1					0,00 DHS
Avant Gauche	FEU CLIGNOTANT	Cassé	Échanger		1					0,00 DHS
Avant Droit	JANTE ALLIAGE 16'	Rayé	Réparer							0,00 DHS
Arrière Droit	PNEU 16'	Non conforme	Échanger		1					0,00 DHS
Avant	CAPOT	Enfoncé	Réparer							0,00 DHS
Avant	PARE-BRISE	Cassé	Échanger		1					0,00 DHS
Arrière Droit	PORTE	Rayé	Réparer							0,00 DHS
Arrière Droit	AILE	Rayé	Réparer							0,00 DHS

Total Facturés : 0,00 DHS



VIN : NLHB251RAKZ503862 Immatriculation : 26702D8 N° Dossier : 24AC8789A0

Mécanique & essai

Équipements

Libellé	Équipé?	État	●	●	●
Double des clés	Non		●	●	●
Clé mains-libres	Non		●	●	●
Carnet d'entretien (Pochette)	Oui	Bon	●	●	●
Radio	Oui	Bon	●	●	●
Climatisation	Oui	Bon	●	●	●
Multimédia (Ecrans, lecteur, Bluetooth®)	Oui	Bon	●	●	●
GPS	Non		●	●	●
Détecteur de sous-gonflage	Oui	Bon	●	●	●
Alarme	Non		●	●	●
ABS-ESP	Oui	Bon	●	●	●
Antibrouillards	Oui	Bon	●	●	●
Optiques Xénon	Non		●	●	●
Feux de jour	Non		●	●	●
Jantes aluminium	Oui	Bon	●	●	●
Caméras ou radars de proximité	Oui	Bon	●	●	●
Trousse de 1ers soins	Non		●	●	●
Triangle	Non		●	●	●
Outillage de bord	Oui	Bon	●	●	●
Lampes autonomes	Non		●	●	●
Vitres surteintées	Non		●	●	●
Toit ouvrant ou panoramique	Non		●	●	●
Barres de toit	Non		●	●	●
Attelage	Non		●	●	●
	Non		●	●	●

Réaliser l'examen dynamique

Réaliser l'examen statique