



Date d'examen	25/07/2024	N° Dossier	24AB7814
Exécutant	Abdelhakim AFKIR	Mandant	Global OCCAZ
Lieu d'examen	_____	Référence mandant	_____
		Client	Global occaz

Véhicule

Type de véhicule	VP	Finition	_____
Dénomination commerciale	Kia Picanto	VIN	KNAB2511ANT898303
Immatriculation	15733T6	Energie	ESSENCE
Date de MEC	17/02/2022	Motorisation	_____
Genre	CONDUITE INTERIEURE	Boite de vitesse	BVM5
Puissance (cv fiscaux)	6	Couleur	GRIS
Nombre de places assises	5	Utilisation	77 636 KM
Type de peinture	Autre	Niveau de carburant	Un quart
Contrôle d'utilisation	Compteur		
Échéance contrôle Technique	_____		

Commentaires de l'expert

Le véhicule a déjà subi un petit choc léger côté avant droit (AVD).
Le véhicule a déjà été refait en peinture.
Contrôle de soubassement impossible, le pont n'est pas disponible.
Partie mécanique, rien à signaler.

Conclusions (Montants exprimés en DHS)

Montant HT des dommages relevés :	0,00 DHS
Montant HT des dommages facturables :	0,00 DHS
Montant HT des dommages facturés :	0,00 DHS

Total M.O.	0,00 DHS
Total Pièce(s)	0,00 DHS
Total Forfait	0,00 DHS
Total Peinture (TP)	0,00 DHS
Total H.T.	0,00 DHS
Montant TVA	0,00 DHS
Total T.T.C.	0,00 DHS

L'expert



VIN : KNAB2511ANT898303 Immatriculation : 15733T6 N° Dossier : 24AB7814A0

Examen

Pneumatiques

Position	Marque	Dimensions	Fonction	Structure	Traitement	Domage	Usure
AVG	KUMHO	175/65 R14,0		Standard			70%
ARG	NEXEN	175/65 R14,0		Standard			80%
AVD	Autre	175/65 R14,0		Standard			70%
ARD	Autre	175/65 R14,0		Standard			70%
Secours	NEXEN	115/70 R15,0		Standard			70%

Dommages Facturables

Localisation	Designation	Domage	Opé.	Vêt	Qté	P.U. HT	Temps	MO Peinture	Forfait	Total HT
Habitacle	CENDRIER	Manquant	Échanger		1					0,00 DHS
Arrière Gauche	PORTE COMPOSITE	Enfoncé	Réparer							0,00 DHS
Avant	PARE-CHOCS	Cassé	Échanger		1					0,00 DHS
Avant Droit	PARE-BOUE	Cassé	Échanger		1					0,00 DHS
Avant Droit	PORTE	Impact	Réparer							0,00 DHS
Droit	BAS DE CAISSE	Enfoncé	Réparer							0,00 DHS
Arrière	PARE-CHOCS	Malfaçon	Réparer							0,00 DHS
Avant	PARE-BRISE	Impact	Réparer							0,00 DHS

Total Facturés : 0,00 DHS



VIN : KNAB2511ANT898303 Immatriculation : 15733T6 N° Dossier : 24AB7814A0

Mécanique & essai

Équipements

Libellé	Équipé?	État	●	●	●
Double des clés	Oui	Bon	●	●	●
Clé mains-libres	Non		●	●	●
Carnet d'entretien (Pochette)	Non		●	●	●
Radio	Oui	Bon	●	●	●
Climatisation	Oui	Bon	●	●	●
Multimédia (Ecrans, lecteur, Bluetooth®)	Oui	Bon	●	●	●
GPS	Non		●	●	●
Détecteur de sous-gonflage	Non		●	●	●
Alarme	Non		●	●	●
ABS-ESP	Oui	Bon	●	●	●
Antibrouillards	Oui	Bon	●	●	●
Optiques Xénon	Non		●	●	●
Feux de jour	Non		●	●	●
Jantes aluminium	Non		●	●	●
Caméras ou radars de proximité	Non		●	●	●
Trousse de 1ers soins	Non		●	●	●
Triangle	Non		●	●	●
Outils de bord	Oui	Bon	●	●	●
Lampes autonomes	Non		●	●	●
Vitres surteintées	Non		●	●	●
Toit ouvrant ou panoramique	Non		●	●	●
Barres de toit	Non		●	●	●
Attelage	Oui	Bon	●	●	●
	Non		●	●	●

Réaliser l'examen dynamique

Réaliser l'examen statique