



Date d'examen	09/12/2024	N° Dossier	24AC8849
Exécutant	Abdelhakim AFKIR	Mandant	Global OCCAZ
Lieu d'examen	_____	Référence mandant	_____
		Client	Global occaz

Véhicule

Type de véhicule	VP	Finition	_____
Dénomination commerciale	Opel ASTRA	VIN	VXKFBYHZLN1015611
Immatriculation	44496B7	Energie	GAZ-OIL
Date de MEC	29/09/2022	Motorisation	_____
Genre	CONDUITE INTERIEURE	Boite de vitesse	BVM6
Puissance (cv fiscaux)	6	Couleur	NOIR
Nombre de places assises	5	Utilisation	106 429 KM
Type de peinture	Autre	Niveau de carburant	Un quart
Contrôle d'utilisation	Compteur		
Échéance contrôle Technique	_____		

Commentaires de l'expert

véhicule est déjà refait en peinture

Conclusions (Montants exprimés en DHS)

Montant HT des dommages relevés :	0,00 DHS
Montant HT des dommages facturables :	0,00 DHS
Montant HT des dommages facturés :	0,00 DHS

Total M.O.	0,00 DHS
Total Pièce(s)	0,00 DHS
Total Forfait	0,00 DHS
Total Peinture (TP)	0,00 DHS
Total H.T.	0,00 DHS
Montant TVA	0,00 DHS
Total T.T.C.	0,00 DHS

L'expert



VIN : VXKFBYHZLN1015611 Immatriculation : 44496B7 N° Dossier : 24AC8849A0

Examen

Pneumatiques

Position	Marque	Dimensions	Fonction	Structure	Traitement	Domage	Usure
AVG	MICHELIN	225/45 R17,0		Standard			60%
ARG	MICHELIN	225/45 R17,0		Standard		Usé	30%
AVD	MICHELIN	225/45 R17,0		Standard			60%
ARD	MICHELIN	225/45 R17,0		Standard		Usé	30%
Secours	MICHELIN	225/45 R17,0		Standard		Usé	80%

Dommages Facturables

Localisation	Designation	Domage	Opé.	Vêt	Qté	P.U. HT	Temps	MO Peinture	Forfait	Total HT
Arrière Gauche	PNEU 17'	Usé	Échanger		1					0,00 DHS
Gauche	BAS DE CAISSE	Malfaçon	Réparer							0,00 DHS
Avant Gauche	JANTE ALLIAGE 17'	Rayé	Réparer							0,00 DHS
Avant	PARE-CHOCS	Rayé	Réparer							0,00 DHS
Droit	BAS DE CAISSE	Enfoncé	Réparer							0,00 DHS
Arrière Droit	AILE	Impact	Réparer							0,00 DHS
Arrière Droit	PNEU 17'	Usé	Échanger		1					0,00 DHS
Arrière Droit	JANTE ALLIAGE 17'	Rayé	Réparer							0,00 DHS
Arrière	PARE-CHOCS	Rayé	Réparer							0,00 DHS
Arrière	PNEU ROUE DE SECOURS	Usé	Échanger		1					0,00 DHS
Avant Droit	AILE	Enfoncé	Réparer							0,00 DHS

Total Facturés : 0,00 DHS



VIN : VXKFBYHZLN1015611

Immatriculation :

44496B7

N° Dossier :

24AC8849A0

Mécanique & essai

Équipements

Libellé	Équipé?	État	●	●	●
Double des clés	Non		●	●	●
Clé mains-libres	Oui	Bon	●	●	●
Carnet d'entretien (Pochette)	Non		●	●	●
Radio	Oui	Bon	●	●	●
Climatisation	Oui	Bon	●	●	●
Multimédia (Ecrans, lecteur, Bluetooth®)	Oui	Bon	●	●	●
GPS	Non		●	●	●
Détecteur de sous-gonflage	Oui	Bon	●	●	●
Alarme	Non		●	●	●
ABS-ESP	Oui	Bon	●	●	●
Antibrouillards	Oui	Bon	●	●	●
Optiques Xénon	Non		●	●	●
Feux de jour	Oui	Bon	●	●	●
Jantes aluminium	Oui	Bon	●	●	●
Caméras ou radars de proximité <i>radars</i>	Oui	Bon	●	●	●
Trousse de 1ers soins	Non		●	●	●
Triangle	Non		●	●	●
Outils de bord	Oui	Bon	●	●	●
Lampes autonomes	Non		●	●	●
Vitres surteintées	Non		●	●	●
Toit ouvrant ou panoramique	Non		●	●	●
Barres de toit	Non		●	●	●
Attelage	Oui	Bon	●	●	●
	Non		●	●	●

Réaliser l'examen dynamique

Réaliser l'examen statique