



Date d'examen	13/02/2024	N° Dossier	24AA3713
Exécutant	Abdelhakim AFKIR	Mandant	Global OCCAZ
Lieu d'examen	_____	Référence mandant	_____
		Client	Global occaz

Véhicule

Type de véhicule	VP	Finition	_____
Dénomination commerciale	Citroën berlingo	VIN	VF77C9HECGJ671178
Immatriculation	61450E6	Energie	GAZ-OIL
Date de MEC	11/07/2019	Motorisation	_____
Genre	CONDUITE INTERIEURE	Boite de vitesse	BVM5
Puissance (cv fiscaux)	6	Couleur	BLANC
Nombre de places assises	2	Utilisation	82 039 KM
Type de peinture	Autre	Niveau de carburant	Un quart
Contrôle d'utilisation	Compteur		
Échéance contrôle Technique	_____		

Commentaires de l'expert

contrôle de soubassement impossible le pont non conforme
 appareil de diagnostic détecté des défauts
 véhicule est sale a l'extérieur complète
 carte grise barrée

Conclusions (Montants exprimés en DHS)

Montant HT des dommages relevés :	0,00 DHS
Montant HT des dommages facturables :	0,00 DHS
Montant HT des dommages facturés :	0,00 DHS

Total M.O.	0,00 DHS
Total Pièce(s)	0,00 DHS
Total Forfait	0,00 DHS
Total Peinture (TP)	0,00 DHS
Total H.T.	0,00 DHS
Montant TVA	0,00 DHS
Total T.T.C.	0,00 DHS

L'expert





VIN : VF77C9HECGJ671178 Immatriculation : 61450E6 N° Dossier : 24AA3713A0

Examen

Pneumatiques

Position	Marque	Dimensions	Fonction	Structure	Traitement	Domage	Usure
AVG	KLEBER	215/55 R16,0		Standard		Usé	70%
ARG	KLEBER	215/55 R16,0		Standard			90%
AVD	Autre	215/55 R16,0		Standard		Usé	70%
ARD	KLEBER	215/55 R16,0		Standard			90%
Secours	Autre	215/55 R16,0		Standard		Usé	40%

Dommages Facturables

Localisation	Designation	Domage	Opé.	Vêt	Qté	P.U. HT	Temps	MO Peinture	Forfait	Total HT
Arrière	PARE-CHOCS	Cassé	Échanger		1					0,00 DHS
Avant Droit	PARE-BOUE	Cassé	Échanger		1					0,00 DHS
Tableau de bord	ENJOLIVEUR CONSOLE LEVIER DE VITESSE	Déchiré	Échanger		1					0,00 DHS
Avant Droit	PNEU 16"	Usé	Échanger		2					0,00 DHS
Arrière	PNEU ROUE DE SECOURS	Usé	Échanger		1					0,00 DHS
Avant Gauche	JOINT DE PORTE	Déchiré	Échanger		1					0,00 DHS
Arrière Droit	JOINT DE PORTE	Déchiré	Échanger		1					0,00 DHS
Droit	JOINT DE PORTE HAYON AR	Malfaçon	Échanger		1					0,00 DHS
Habitacle	CENDRIER	Manquant	Échanger		1					0,00 DHS
Droit	BAS DE CAISSE	Enfoncé	Réparer							0,00 DHS
Avant	CAPOT	Oxydé	Réparer							0,00 DHS
Gauche	PANNEAU LATÉRAL	Impact	Réparer							0,00 DHS
Avant Droit	AILE	Enfoncé	Réparer							0,00 DHS
Arrière	PLANCHER AR	Enfoncé	Réparer							0,00 DHS
Avant	PARE-CHOCS	Rayé	Réparer							0,00 DHS
Avant Gauche	PORTE	Impact	Réparer							0,00 DHS
Arrière Droit	AILE	Impact	Réparer							0,00 DHS
Droit	RÉTROVISEUR	Rayé	Réparer							0,00 DHS

Total Facturés : 0,00 DHS



VIN : VF77C9HECGJ671178 Immatriculation : 61450E6 N° Dossier : 24AA3713A0

Mécanique & essai

Équipements

Libellé	Équipé?	État	●	●	●
Double des clés	Non		●	●	●
Clé mains-libres	Non		●	●	●
Carnet d'entretien (Pochette)	Non		●	●	●
Radio	Oui	Bon	●	●	●
Climatisation	Oui	Bon	●	●	●
Multimédia (Ecrans, lecteur, Bluetooth®)	Oui	Bon	●	●	●
GPS	Non		●	●	●
Détecteur de sous-gonflage	Non		●	●	●
Alarme	Non		●	●	●
ABS-ESP	Oui	Bon	●	●	●
Antibrouillards	Oui	Bon	●	●	●
Optiques Xénon	Non		●	●	●
Feux de jour	Non		●	●	●
Jantes aluminium	Oui	Bon	●	●	●
Caméras ou radars de proximité	Non		●	●	●
Trousse de 1ers soins	Non		●	●	●
Triangle	Non		●	●	●
Outillage de bord	Oui	Bon	●	●	●
Lampes autonomes	Non		●	●	●
Vitres surteintées	Non		●	●	●
Toit ouvrant ou panoramique	Non		●	●	●
Barres de toit	Non		●	●	●
Attelage	Oui	Bon	●	●	●
	Non		●	●	●

Réaliser l'examen dynamique

Réaliser l'examen statique