



Date d'examen	18/12/2024	N° Dossier	24AC9929
Exécutant	Abdelhakim AFKIR	Mandant	Global OCCAZ
Lieu d'examen	_____	Référence mandant	_____
		Client	Global occaz

Véhicule

Type de véhicule	VP	Finition	_____
Dénomination commerciale	Volkswagen COCCINELLE	VIN	3VWJA7AT7GM600621
Immatriculation	12462E6	Energie	GAZ-OIL
Date de MEC	26/09/2017	Motorisation	_____
Genre	CONDUITE INTERIEURE	Boite de vitesse	BVA6
Puissance (cv fiscaux)	8	Couleur	ROUGE
Nombre de places assises	4	Utilisation	76 190 KM
Type de peinture	Autre	Niveau de carburant	Un quart
Contrôle d'utilisation	Compteur		
Échéance contrôle Technique	_____		

Commentaires de l'expert

véhicule est déjà réparé et refait en peinture
témoin Adblue et détecteur de sous gonflage sont reste allumé

Conclusions (Montants exprimés en DHS)

Montant HT des dommages relevés :	0,00 DHS
Montant HT des dommages facturables :	0,00 DHS
Montant HT des dommages facturés :	0,00 DHS

Total M.O.	0,00 DHS
Total Pièce(s)	0,00 DHS
Total Forfait	0,00 DHS
Total Peinture (TP)	0,00 DHS
Total H.T.	0,00 DHS
Montant TVA	0,00 DHS
Total T.T.C.	0,00 DHS

L'expert



VIN : 3VWJA7AT7GM600621 Immatriculation : 12462E6 N° Dossier : 24AC9929A0

Examen

Pneumatiques

Position	Marque	Dimensions	Fonction	Structure	Traitement	Domage	Usure
AVG	NEXEN	215/55 R17,0		Standard			70%
ARG	CONTINENTAL	215/55 R17,0		Standard		Non conforme	60%
AVD	NEXEN	215/55 R17,0		Standard			70%
ARD	CONTINENTAL	215/55 R17,0		Standard		Usé	50%
Secours	CONTINENTAL	125/90 R16,0		Standard		Non conforme	80%

Dommages Facturables

Localisation	Designation	Domage	Opé.	Vêt	Qté	P.U. HT	Temps	MO Peinture	Forfait	Total HT
Avant Gauche	AILE	Enfoncé	Réparer							0,00 DHS
Arrière Gauche	AILE	Impact	Réparer							0,00 DHS
Arrière Gauche	PNEU 16'	Non conforme	Échanger		1					0,00 DHS
Avant Gauche	AILE	Impact	Réparer							0,00 DHS
Avant Gauche	DISQUE DE FREIN	Oxydé	Échanger		2					0,00 DHS
Avant Gauche	PLAQUETTES DE FREIN	Usé	Échanger		2					0,00 DHS
Avant Gauche	JANTE ALLIAGE 16'	Rayé	Réparer							0,00 DHS
Avant	PARE-CHOCS	Cassé	Échanger		1					0,00 DHS
Avant Droit	PORTE	Impact	Réparer		1					0,00 DHS
Droit	RÉTROVISEUR	Rayé	Réparer							0,00 DHS
Avant Droit	FEU CLIGNOTANT	Cassé	Échanger		1					0,00 DHS
Arrière Droit	PNEU 17'	Usé	Échanger		1					0,00 DHS
Avant Droit	MOULURE DE PORTE	Cassé	Échanger		1					0,00 DHS
Arrière	PARE-CHOCS	Rayé	Réparer							0,00 DHS
Arrière	CACHE BAGAGES	Manquant	Échanger		1					0,00 DHS
Arrière	PNEU ROUE DE SECOURS	Non conforme	Échanger		1					0,00 DHS
Habitacle	CLÉ DE ROUE	Manquant	Échanger		1					0,00 DHS
Droit	BAS DE CAISSE	Enfoncé	Réparer							0,00 DHS
Avant Droit	AILE	Enfoncé	Réparer							0,00 DHS

Total Facturés : 0,00 DHS



VIN : 3VWJA7AT7GM600621

Immatriculation :

12462E6

N° Dossier :

24AC9929A0

Mécanique & essai

Équipements

Libellé	Équipé?	État	●	●	●
Double des clés	Non		●	●	●
Clé mains-libres	Oui	Bon	●	●	●
Carnet d'entretien (Pochette)	Non		●	●	●
Radio	Oui	Bon	●	●	●
Climatisation	Oui	Bon	●	●	●
Multimédia (Ecrans, lecteur, Bluetooth®)	Oui	Bon	●	●	●
GPS	Non		●	●	●
Détecteur de sous-gonflage <i>témoin allumé</i>	Oui	Mauvais	●	●	●
Alarme	Non		●	●	●
ABS-ESP	Oui	Bon	●	●	●
Antibrouillards	Oui	Bon	●	●	●
Optiques Xénon	Non		●	●	●
Feux de jour	Non		●	●	●
Jantes aluminium	Oui	Bon	●	●	●
Caméras ou radars de proximité	Oui	Bon	●	●	●
Trousse de 1ers soins	Non		●	●	●
Triangle	Non		●	●	●
Outils de bord	Oui	Bon	●	●	●
Lampes autonomes	Non		●	●	●
Vitres surteintées	Non		●	●	●
Toit ouvrant ou panoramique	Non		●	●	●
Barres de toit	Non		●	●	●
Attelage	Oui	Bon	●	●	●
	Non		●	●	●

Réaliser l'examen dynamique

Réaliser l'examen statique