



Date d'examen	02/04/2024	N° Dossier	24AA7581
Exécutant	Abdelhakim AFKIR	Mandant	Global OCCAZ
Lieu d'examen	_____	Référence mandant	_____
		Client	Global occaz

Véhicule

Type de véhicule	VP	Finition	_____
Dénomination commerciale	Renault EXPRESS	VIN	VF1RJK00366812171
Immatriculation	990T6	Energie	GAZ-OIL
Date de MEC	24/06/2021	Motorisation	_____
Genre	CONDUITE INTERIEURE	Boite de vitesse	BVM6
Puissance (cv fiscaux)	6	Couleur	BLANC
Nombre de places assises	5	Utilisation	102 719 KM
Type de peinture	Autre	Niveau de carburant	Un quart
Contrôle d'utilisation	Compteur		
Échéance contrôle Technique	_____		

Commentaires de l'expert

appareil de diagnostic détecté des défauts
véhicule est déjà réparé et refait en peinture
contrôle de soubassement impossible "le pont non conforme"
partie mécanique rein a signaler
véhicule est sale a l'extérieur et l'intérieur

Conclusions (Montants exprimés en DHS)

Montant HT des dommages relevés :	0,00 DHS
Montant HT des dommages facturables :	0,00 DHS
Montant HT des dommages facturés :	0,00 DHS

Total M.O.	0,00 DHS
Total Pièce(s)	0,00 DHS
Total Forfait	0,00 DHS
Total Peinture (TP)	0,00 DHS
Total H.T.	0,00 DHS
Montant TVA	0,00 DHS
Total T.T.C.	0,00 DHS

L'expert





VIN : VF1RJK00366812171 Immatriculation : 990T6 N° Dossier : 24AA7581A0

Examen

Pneumatiques

Position	Marque	Dimensions	Fonction	Structure	Traitement	Domage	Usure
AVG	BRIDGESTONE	185/65 R15,0		Standard			80%
ARG	BRIDGESTONE	185/65 R15,0		Standard		Usé	50%
AVD	BRIDGESTONE	185/65 R15,0		Standard			80%
ARD	BRIDGESTONE	185/65 R15,0		Standard		Usé	50%
Secours	Autre	185/65 R15,0		Standard		Usé	20%

Dommages Facturables

Localisation	Designation	Domage	Opé.	Vêt	Qté	P.U. HT	Temps	MO Peinture	Forfait	Total HT
Avant Droit	PORTE	Enfoncé	Réparer							0,00 DHS
Arrière Gauche	PNEU 15'	Usé	Échanger		1					0,00 DHS
Arrière Gauche	JANTE ALLIAGE 15'	Déformé	Échanger		1					0,00 DHS
Avant Gauche	LÊCHE-VITRE	Malfaçon	Échanger		1					0,00 DHS
Avant Gauche	CACHE MOYEU	Manquant	Échanger		1					0,00 DHS
Avant	PARE-CHOCS	Cassé	Échanger		1					0,00 DHS
Avant Droit	CACHE MOYEU	Manquant	Échanger		1					0,00 DHS
Arrière Droit	PNEU 15'	Usé	Échanger		1					0,00 DHS
Arrière	CACHE BAGAGES	Manquant	Échanger		1					0,00 DHS
Habitacle	CLÉ DE ROUE	Manquant	Échanger		1					0,00 DHS
Accessoires	CRIC	Manquant	Échanger		1					0,00 DHS
Arrière Droit	ENJOLIVEUR 15'	Manquant	Échanger		4					0,00 DHS
Gauche	PANNEAU LATÉRAL	Malfaçon	Réparer							0,00 DHS
Arrière	PNEU ROUE DE SECOURS	Usé	Échanger		1					0,00 DHS

Total Facturés : 0,00 DHS



VIN : VF1RJK00366812171 Immatriculation : 990T6 N° Dossier : 24AA7581A0

Mécanique & essai

Équipements

Libellé	Équipé?	État	●	●	●
Double des clés	Non		●	●	●
Clé mains-libres	Non		●	●	●
Carnet d'entretien (Pochette)	Non		●	●	●
Radio	Oui	Bon	●	●	●
Climatisation	Oui	Bon	●	●	●
Multimédia (Ecrans, lecteur, Bluetooth®)	Oui	Bon	●	●	●
GPS	Non		●	●	●
Détecteur de sous-gonflage	Non		●	●	●
Alarme	Non		●	●	●
ABS-ESP	Oui	Bon	●	●	●
Antibrouillards	Non		●	●	●
Optiques Xénon	Non		●	●	●
Feux de jour	Oui	Bon	●	●	●
Jantes aluminium	Non		●	●	●
Caméras ou radars de proximité	Non		●	●	●
Trousse de 1ers soins	Non		●	●	●
Triangle	Non		●	●	●
Outillage de bord	Non		●	●	●
Lampes autonomes	Non		●	●	●
Vitres surteintées	Non		●	●	●
Toit ouvrant ou panoramique	Non		●	●	●
Barres de toit	Oui	Bon	●	●	●
Attelage	Non		●	●	●
	Non		●	●	●

Réaliser l'examen dynamique

Réaliser l'examen statique