



Date d'examen	02/05/2024	N° Dossier	24AA9884
Exécutant	Abdelhakim AFKIR	Mandant	Global OCCAZ
Lieu d'examen	_____	Référence mandant	_____
		Client	Global occaz

Véhicule

Type de véhicule	VP	Finition	_____
Dénomination commerciale	Jeep JEEP	VIN	1C4PJM CUXJD619006
Immatriculation	52296E6	Energie	GAZ-OIL
Date de MEC	10/04/2019	Motorisation	_____
Genre	CONDUITE INTERIEURE	Boite de vitesse	BVA6
Puissance (cv fiscaux)	9	Couleur	BLANC
Nombre de places assises	5	Utilisation	146 914 KM
Type de peinture	Autre	Niveau de carburant	Un quart
Contrôle d'utilisation	Compteur		
Échéance contrôle Technique	_____		

Commentaires de l'expert

partie mécanique rein a signaler
véhicule est déjà refait en peinture
contrôle de soubassement impossible "non disponibilité du pont"

Conclusions (Montants exprimés en DHS)

Montant HT des dommages relevés :	0,00 DHS
Montant HT des dommages facturables :	0,00 DHS
Montant HT des dommages facturés :	0,00 DHS

Total M.O.	0,00 DHS
Total Pièce(s)	0,00 DHS
Total Forfait	0,00 DHS
Total Peinture (TP)	0,00 DHS
Total H.T.	0,00 DHS
Montant TVA	0,00 DHS
Total T.T.C.	0,00 DHS

L'expert





VIN : 1C4PJM CUXJD619006 Immatriculation : 52296E6 N° Dossier : 24AA9884A0

Examen

Pneumatiques

Position	Marque	Dimensions	Fonction	Structure	Traitement	Domage	Usure
AVG	DUNLOP	225/65 R17,0		Standard			70%
ARG	DUNLOP	225/65 R17,0		Standard			80%
AVD	DUNLOP	225/65 R17,0		Standard			60%
ARD	DUNLOP	225/65 R17,0		Standard			80%
Secours	Autre	225/65 R17,0		Standard			N

Domages Facturables

Localisation	Designation	Domage	Opé.	Vêt	Qté	P.U. HT	Temps	MO Peinture	Forfait	Total HT
Tableau de bord	AÉRATEUR	Cassé	Échanger		1					0,00 DHS
Habitacle	CENDRIER	Cassé	Échanger		1					0,00 DHS
Avant Droit	PARE-BOUE	Cassé	Échanger		1					0,00 DHS
Arrière	CACHE BAGAGES	Malfaçon	Échanger		1					0,00 DHS
Avant	MOULURE DE CALANDRE	Cassé	Échanger		1					0,00 DHS
Avant	ANTIBROUILLARD G	Cassé	Échanger		1					0,00 DHS
Avant	PARE-BRISE	Impact	Réparer							0,00 DHS
Arrière Gauche	PORTE	Rayé	Réparer							0,00 DHS
Arrière Gauche	MOULURE DE PORTE	Rayé	Réparer							0,00 DHS
Avant Gauche	PORTE	Impact	Réparer							0,00 DHS
Avant	PARE-CHOCS	Enfoncé	Réparer							0,00 DHS
Avant Droit	AILE	Impact	Réparer							0,00 DHS
Avant Droit	PORTE	Rayé	Réparer							0,00 DHS
Arrière Droit	PORTE	Rayé	Réparer							0,00 DHS
Arrière	HAYON OU MALLE	Enfoncé	Réparer							0,00 DHS
Arrière	PARE-CHOCS	Rayé	Réparer							0,00 DHS
Arrière Gauche	CHARNIÈRE DE PORTE	Non conforme	Échanger		1					0,00 DHS

Total Facturés : 0,00 DHS



VIN : 1C4PJM CUXJD619006 Immatriculation : 52296E6 N° Dossier : 24AA9884A0

Mécanique & essai

Équipements

Libellé	Équipé?	État	●	●	●
Double des clés	Non		●	●	●
Clé mains-libres	Non		●	●	●
Carnet d'entretien (Pochette)	Oui	Bon	●	●	●
Radio	Oui	Bon	●	●	●
Climatisation	Oui	Bon	●	●	●
Multimédia (Ecrans, lecteur, Bluetooth®)	Oui	Bon	●	●	●
GPS	Non		●	●	●
Détecteur de sous-gonflage	Oui	Bon	●	●	●
Alarme	Non		●	●	●
ABS-ESP	Oui	Bon	●	●	●
Antibrouillards	Oui	Bon	●	●	●
Optiques Xénon	Non		●	●	●
Feux de jour	Oui	Bon	●	●	●
Jantes aluminium	Oui	Bon	●	●	●
Caméras ou radars de proximité <i>radars</i>	Oui	Bon	●	●	●
Trousse de 1ers soins	Non		●	●	●
Triangle	Oui	Bon	●	●	●
Outils de bord	Oui	Bon	●	●	●
Lampes autonomes	Non		●	●	●
Vitres surteintées	Non		●	●	●
Toit ouvrant ou panoramique	Non		●	●	●
Barres de toit	Oui	Bon	●	●	●
Attelage	Oui	Bon	●	●	●
	Non		●	●	●

Réaliser l'examen dynamique

Réaliser l'examen statique