



Date d'examen	23/09/2024	N° Dossier	24AC2246
Exécutant	Abdelhakim AFKIR	Mandant	Global OCCAZ
Lieu d'examen	_____	Référence mandant	_____
		Client	Global occaz

Véhicule

Type de véhicule	VP	Finition	_____
Dénomination commerciale	BMW X3	VIN	WBATX31000LC38843
Immatriculation	37897E6	Energie	GAZ-OIL
Date de MEC	21/09/2018	Motorisation	_____
Genre	CONDUITE INTERIEURE	Boite de vitesse	BVA6
Puissance (cv fiscaux)	8	Couleur	BLANC
Nombre de places assises	5	Utilisation	141 550 KM
Type de peinture	Autre	Niveau de carburant	Un quart
Contrôle d'utilisation	Compteur		
Échéance contrôle Technique	_____		

Commentaires de l'expert

Véhicule est déjà réparé et refait en peinture
Présence de sinfofer au niveau d'Aile AVG et l'Aile ARD
Plaque d'identification "vin" déchiré
L'appareil de diagnostic détecté des défauts
Contrôle de soubassement impossible, non disponibilité du pont

Conclusions (Montants exprimés en DHS)

Montant HT des dommages relevés :	0,00 DHS
Montant HT des dommages facturables :	0,00 DHS
Montant HT des dommages facturés :	0,00 DHS

Total M.O.	0,00 DHS
Total Pièce(s)	0,00 DHS
Total Forfait	0,00 DHS
Total Peinture (TP)	0,00 DHS
Total H.T.	0,00 DHS
Montant TVA	0,00 DHS
Total T.T.C.	0,00 DHS

L'expert



VIN : WBATX31000LC38843 Immatriculation : 37897E6 N° Dossier : 24AC2246A0

Examen

Pneumatiques

Position	Marque	Dimensions	Fonction	Structure	Traitement	Domage	Usure
AVG	PIRELLI	225/60 R18,0		Standard		Non conforme	60%
ARG	PIRELLI	225/60 R18,0		Standard		Non conforme	80%
AVD	PIRELLI	225/60 R18,0		Standard		Non conforme	60%
ARD	PIRELLI	225/60 R18,0		Standard		Non conforme	70%
Secours	<i>Non Equipée</i>						

Dommmages Facturables

Localisation	Designation	Dommmage	Opé.	Vêt	Qté	P.U. HT	Temps	MO Peinture	Forfait	Total HT
Arrière Gauche	PNEU 18'	Non conforme	Échanger		1					0,00 DHS
Arrière Gauche	AILE	Rayé	Réparer							0,00 DHS
Arrière Gauche	PORTE	Impact	Réparer							0,00 DHS
Avant Gauche	AILE	Malfaçon	Réparer							0,00 DHS
Avant Gauche	MOULURE D'AILE	Malfaçon	Échanger		1					0,00 DHS
Avant Gauche	PNEU 18'	Non conforme	Échanger		1					0,00 DHS
Avant	PARE-CHOCS	Malfaçon	Réparer							0,00 DHS
Avant Droit	PNEU 18'	Non conforme	Échanger		1					0,00 DHS
Avant Droit	JANTE ALLIAGE 18'	Rayé	Réparer							0,00 DHS
Arrière Droit	PORTE	Impact	Réparer							0,00 DHS
Accessoires	PLAQUE D'IDENTIFICATION (VIN)	Déchiré	Échanger		1					0,00 DHS
Arrière Droit	AILE	Malfaçon	Réparer							0,00 DHS
Arrière Droit	PNEU 18'	Non conforme	Échanger		1					0,00 DHS

Total Facturés : 0,00 DHS



VIN : WBATX31000LC38843 Immatriculation : 37897E6 N° Dossier : 24AC2246A0

Mécanique & essai

Équipements

Libellé	Équipé?	État	●	●	●
Double des clés	Non		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Clé mains-libres	Oui	Bon	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Carnet d'entretien (Pochette)	Non		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Radio	Oui	Bon	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Climatisation	Oui	Bon	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Multimédia (Ecrans, lecteur, Bluetooth®)	Oui	Bon	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
GPS	Non		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Détecteur de sous-gonflage	Oui	Bon	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Alarme	Non		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ABS-ESP	Oui	Bon	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Antibrouillards	Oui	Bon	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Optiques Xénon	Non		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Feux de jour	Oui	Bon	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Jantes aluminium	Oui	Bon	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Caméras ou radars de proximité	Oui	Bon	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Trousse de 1ers soins	Non		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Triangle	Non		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Outillage de bord	Non		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lampes autonomes	Non		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vitres surteintées	Non		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Toit ouvrant ou panoramique	Non		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Barres de toit	Oui	Bon	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Attelage	Non		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Non		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Réaliser l'examen dynamique

Réaliser l'examen statique