



Date d'examen	15/03/2024	N° Dossier	24AA6154
Exécutant	Abdelhakim AFKIR	Mandant	Global OCCAZ
Lieu d'examen	_____	Référence mandant	_____
		Client	Global occaz

Véhicule

Type de véhicule	VP	Finition	_____
Dénomination commerciale	Fiat 500	VIN	ZFACF1DG8MJF32454
Immatriculation	3506T6	Energie	ESSENCE
Date de MEC	14/07/2021	Motorisation	_____
Genre	CONDUITE INTERIEURE	Boite de vitesse	BVA6
Puissance (cv fiscaux)	7	Couleur	BLANC
Nombre de places assises	4	Utilisation	58 953 KM
Type de peinture	Autre	Niveau de carburant	Un quart
Contrôle d'utilisation	Compteur		
Échéance contrôle Technique	_____		

Commentaires de l'expert

véhicule est déjà subi un petite choc en côté AVD
 appareil de diagnostic détecté des défauts
 contrôle de soubassement impossible "le pont non conforme"
 présence bruit a normal au niveaux de liaison au sol
 la batterie a plat

Conclusions (Montants exprimés en DHS)

Montant HT des dommages relevés :	15 972,96 DHS
Montant HT des dommages facturables :	15 972,96 DHS
Montant HT des dommages facturés :	15 972,96 DHS

Total M.O.	660,00 DHS
Total Pièce(s)	11 787,96 DHS
Total Forfait	2 500,00 DHS
Total Peinture (TP)	1 025,00 DHS
Total H.T.	15 972,96 DHS
Montant TVA	3 194,59 DHS
Total T.T.C.	19 167,55 DHS

L'expert





VIN : ZFACF1DG8MJF32454 Immatriculation : 3506T6 N° Dossier : 24AA6154A0

Examen

Pneumatiques

Position	Marque	Dimensions	Fonction	Structure	Traitement	Domage	Usure
AVG	TOYO	185/55 R15,0		Standard			70%
ARG	CONTINENTAL	185/55 R15,0		Standard		Usé	30%
AVD	NEXEN	185/55 R15,0		Standard		Usé	5%
ARD	NEXEN	185/55 R15,0		Standard		Dégonflé	50%
Secours	NEXEN	185/55 R15,0		Standard			80%

Domages Facturables

Localisation	Designation	Domage	Opé.	Vêt	Qté	P.U. HT	Temps	MO Peinture	Forfait	Total HT
Avant	PARE-CHOCS	Cassé	Échanger		1	3 711,88				3 711,88 DHS
Avant	PARE-BRISE	Cassé	Échanger		1	2 333,33				2 333,33 DHS
Avant Droit	PHARE	Malfaçon	Échanger		1	2 307,78				2 307,78 DHS
Avant	BATTERIE	Non conforme	Échanger		1	1 000,00				1 000,00 DHS
Arrière Gauche	PNEU 15'	Usé	Échanger		2	697,45				1 394,90 DHS
Avant Droit	PNEU 15'	Usé	Échanger		1	697,45				697,45 DHS
Habitacle	CENDRIER	Cassé	Échanger		1	342,62				342,62 DHS
Avant Droit	AILE	Enfoncé	Réparer				2,00	1,00		445,00 DHS
Avant	CAPOT	Impact	Réparer				1,50	1,50		487,50 DHS
Arrière	PARE-CHOCS	Rayé	Réparer				1,00	1,50		427,50 DHS
Avant Gauche	ENTRÉE DE PORTE	Rayé	Réparer				1,00	1,00		325,00 DHS
Avant Gauche	DISQUE DE FREIN	Oxydé	Échanger		1				2500,00	2 500,00 DHS

Total Facturés : 15 972,96 DHS



VIN : ZFACF1DG8MJF32454 Immatriculation : 3506T6 N° Dossier : 24AA6154A0

Mécanique & essai

Équipements

Libellé	Équipé?	État	●	●	●
Double des clés	Non		●	●	●
Clé mains-libres	Non		●	●	●
Carnet d'entretien (Pochette)	Oui	Bon	●	●	●
Radio	Oui	Bon	●	●	●
Climatisation	Oui	Bon	●	●	●
Multimédia (Ecrans, lecteur, Bluetooth®)	Oui	Bon	●	●	●
GPS	Non		●	●	●
Détecteur de sous-gonflage <i>témoin allumé</i>	Oui	Mauvais	●	●	●
Alarme	Non		●	●	●
ABS-ESP	Oui	Bon	●	●	●
Antibrouillards	Oui	Bon	●	●	●
Optiques Xénon	Non		●	●	●
Feux de jour	Oui	Bon	●	●	●
Jantes aluminium	Oui	Bon	●	●	●
Caméras ou radars de proximité <i>radars</i>	Oui	Bon	●	●	●
Trousse de 1ers soins	Non		●	●	●
Triangle	Non		●	●	●
Outillage de bord	Oui	Bon	●	●	●
Lampes autonomes	Non		●	●	●
Vitres surteintées	Non		●	●	●
Toit ouvrant ou panoramique	Non		●	●	●
Barres de toit	Non		●	●	●
Attelage	Oui	Bon	●	●	●
	Non		●	●	●

Réaliser l'examen dynamique

Réaliser l'examen statique