



Date d'examen	14/02/2024	N° Dossier	24AA3779
Exécutant	Abdelhakim AFKIR	Mandant	Global OCCAZ
Lieu d'examen	_____	Référence mandant	_____
		Client	Global occaz

Véhicule

Type de véhicule	VP	Finition	_____
Dénomination commerciale	Hyundai Sonata (E) 4P (02-05)	VIN	KMHL341J3MA032987
Immatriculation	47511E1	Energie	ELECTRICITE ESSENCE
Date de MEC	18/06/2021	Motorisation	_____
Genre	CONDUITE INTERIEURE	Boite de vitesse	BVA6
Puissance (cv fiscaux)	11	Couleur	NOIR
Nombre de places assises	5	Utilisation	49 243 KM
Type de peinture	Autre	Niveau de carburant	Un quart
Contrôle d'utilisation	Compteur		
Échéance contrôle Technique	_____		

Commentaires de l'expert

véhicule est déjà subi un petit choc en côté AVG
carte grise barrée
contrôle de soubassement impossible le pont non conforme
véhicule est sale a l'extérieur
partie mécanique rein a signaler

Conclusions (Montants exprimés en DHS)

Montant HT des dommages relevés :	0,00 DHS
Montant HT des dommages facturables :	0,00 DHS
Montant HT des dommages facturés :	0,00 DHS

Total M.O.	0,00 DHS
Total Pièce(s)	0,00 DHS
Total Forfait	0,00 DHS
Total Peinture (TP)	0,00 DHS
Total H.T.	0,00 DHS
Montant TVA	0,00 DHS
Total T.T.C.	0,00 DHS

L'expert





VIN : KMHL341J3MA032987 Immatriculation : 47511E1 N° Dossier : 24AA3779A0

Examen

Pneumatiques

Position	Marque	Dimensions	Fonction	Structure	Traitement	Domage	Usure
AVG	PIRELLI	225/50 R17,0		Standard		Usé	60%
ARG	GOODYEAR	225/50 R17,0		Standard		Usé	60%
AVD	CONTINENTAL	225/50 R17,0		Standard		Usé	40%
ARD	CONTINENTAL	225/50 R17,0		Standard		Usé	40%
Secours	KUMHO	225/50 R17,0		Standard			80%

Dommages Facturables

Localisation	Designation	Domage	Opé.	Vêt	Qté	P.U. HT	Temps	MO Peinture	Forfait	Total HT
Avant Gauche	PHARE	Rayé	Échanger		1					0,00 DHS
Avant	PARE-CHOCS	Cassé	Échanger		1					0,00 DHS
Arrière Gauche	PNEU 17'	Usé	Échanger		1					0,00 DHS
Avant Gauche	PNEU 17'	Usé	Échanger		1					0,00 DHS
Avant Droit	PNEU 17'	Usé	Échanger		1					0,00 DHS
Arrière Droit	PNEU 17'	Usé	Échanger		1					0,00 DHS
Avant Gauche	CROMET DE PARE-CHOCS AV	Cassé	Échanger		1					0,00 DHS
Avant Gauche	CACHE MOYEU	Cassé	Échanger		1					0,00 DHS
Arrière Droit	PORTE	Enfoncé	Réparer							0,00 DHS
Avant Gauche	PORTE	Enfoncé	Réparer							0,00 DHS
Arrière Droit	AILE	Enfoncé	Réparer							0,00 DHS
Avant	CAPOT	Rayé	Réparer							0,00 DHS
Arrière	PARE-CHOCS	Rayé	Réparer							0,00 DHS
Avant Gauche	MONTANT DE PAVILLON LONG TÔLÉ	Rayé	Réparer							0,00 DHS

Total Facturés : 0,00 DHS



VIN : KMHL341J3MA032987

Immatriculation :

47511E1

N° Dossier :

24AA3779A0

Mécanique & essai

Équipements

Libellé	Équipé?	État	●	●	●
Double des clés	Non		●	●	●
Clé mains-libres	Oui	Bon	●	●	●
Carnet d'entretien (Pochette)	Oui	Bon	●	●	●
Radio	Oui	Bon	●	●	●
Climatisation	Oui	Bon	●	●	●
Multimédia (Ecrans, lecteur, Bluetooth®)	Oui	Bon	●	●	●
GPS	Non		●	●	●
Détecteur de sous-gonflage	Oui	Bon	●	●	●
Alarme	Non		●	●	●
ABS-ESP	Oui	Bon	●	●	●
Antibrouillards	Non		●	●	●
Optiques Xénon	Non		●	●	●
Feux de jour	Oui	Bon	●	●	●
Jantes aluminium	Oui	Bon	●	●	●
Caméras ou radars de proximité	Oui	Bon	●	●	●
Trousse de 1ers soins	Non		●	●	●
Triangle	Non		●	●	●
Outillage de bord	Oui	Bon	●	●	●
Lampes autonomes	Non		●	●	●
Vitres surteintées	Non		●	●	●
Toit ouvrant ou panoramique	Oui	Bon	●	●	●
Barres de toit	Non		●	●	●
Attelage	Oui	Bon	●	●	●
	Non		●	●	●

Réaliser l'examen dynamique

Réaliser l'examen statique