



Date d'examen	10/01/2024	N° Dossier	24AA0786
Exécutant	Abdelhakim AFKIR	Mandant	Global OCCAZ
Lieu d'examen	_____	Référence mandant	_____
		Client	Global occaz

Véhicule

Type de véhicule	VP	Finition	_____
Dénomination commerciale	Mercedes-Benz C200 D	VIN	WDD2050011F888273
Immatriculation	26079B72	Energie	GAZ-OIL
Date de MEC	05/09/2019	Motorisation	_____
Genre	CONDUITE INTERIEURE	Boite de vitesse	BVA6
Puissance (cv fiscaux)	6	Couleur	GRIS
Nombre de places assises	5	Utilisation	70 127 KM
Type de peinture	Autre	Niveau de carburant	Un quart
Contrôle d'utilisation	Compteur		
Échéance contrôle Technique	_____		

Commentaires de l'expert

véhicule est déjà refait un reteouch de peinture
contrôle de soubassement imposable le pont non conforme
carte grise provision

Conclusions (Montants exprimés en DHS)

Montant HT des dommages relevés :	0,00 DHS
Montant HT des dommages facturables :	0,00 DHS
Montant HT des dommages facturés :	0,00 DHS

Total M.O.	0,00 DHS
Total Pièce(s)	0,00 DHS
Total Forfait	0,00 DHS
Total Peinture (TP)	0,00 DHS
Total H.T.	0,00 DHS
Montant TVA	0,00 DHS
Total T.T.C.	0,00 DHS

L'expert





VIN : WDD2050011F888273 Immatriculation : 26079B72 N° Dossier : 24AA0786A0

Examen

Pneumatiques

Position	Marque	Dimensions	Fonction	Structure	Traitement	Domage	Usure
AVG	HANKOOK	225/50 R17,0		Standard			80%
ARG	HANKOOK	225/50 R17,0		Standard			80%
AVD	HANKOOK	225/50 R17,0		Standard			80%
ARD	HANKOOK	225/50 R17,0		Standard			80%
Secours	<i>Non Equipée</i>						

Dommmages Facturables

Localisation	Designation	Dommmage	Opé.	Vêt	Qté	P.U. HT	Temps	MO Peinture	Forfait	Total HT
Avant	PARE-CHOCS	Cassé	Échanger		1					0,00 DHS
Avant	CROUME DE BAS DE PARCHOC AV	Cassé	Échanger		1					0,00 DHS
Avant	MONOGRAMME	Cassé	Échanger		1					0,00 DHS
Avant	PARE-BRISE	Impact	Réparer							0,00 DHS
Arrière	PARE-CHOCS	Rayé	Réparer							0,00 DHS
Arrière Droit	AILE	Rayé	Réparer							0,00 DHS
Avant Gauche	AILE	Rayé	Réparer							0,00 DHS



















































Total Facturés : 0,00 DHS



VIN : WDD2050011F888273 Immatriculation : 26079B72 N° Dossier : 24AA0786A0

Mécanique & essai

Équipements

Libellé	Équipé?	État			
Double des clés	Non				
Clé mains-libres	Oui	Bon			
Carnet d'entretien (Pochette)	Non				
Radio	Oui	Bon			
Climatisation	Oui	Bon			
Multimédia (Ecrans, lecteur, Bluetooth®)	Oui	Bon			
GPS	Non				
Détecteur de sous-gonflage	Oui	Bon			
Alarme	Non				
ABS-ESP	Oui	Bon			
Antibrouillards	Non				
Optiques Xénon	Non				
Feux de jour	Oui	Bon			
Jantes aluminium	Oui	Bon			
Caméras ou radars de proximité	Oui	Bon			
Trousse de 1ers soins	Non				
Triangle	Non				
Outillage de bord	Non				
Lampes autonomes	Non				
Vitres surteintées	Non				
Toit ouvrant ou panoramique	Non				
Barres de toit	Non				
Attelage	Non				
	Non				

Réaliser l'examen dynamique

Réaliser l'examen statique