



Date d'examen	29/12/2023	N° Dossier	23AC5107
Exécutant	Abdelhakim AFKIR	Mandant	Global OCCAZ
Lieu d'examen	_____	Référence mandant	_____
		Client	Global occaz

Véhicule

Type de véhicule	VP	Finition	_____
Dénomination commerciale	Fiat 500	VIN	ZFACF1BG1MJF31987
Immatriculation	3482T6	Energie	ESSENCE
Date de MEC	23/06/2021	Motorisation	_____
Genre	CONDUITE INTERIEURE	Boite de vitesse	BVA6
Puissance (cv fiscaux)	7	Couleur	GRIS
Nombre de places assises	4	Utilisation	63 623 KM
Type de peinture	Autre	Niveau de carburant	Un quart
Contrôle d'utilisation	Compteur		
Échéance contrôle Technique	_____		

Commentaires de l'expert

véhicule est déjà refait en peinture
carte grise introuvable
Présence bruit important au niveaux de démarrage "démarreur non conforme "

Conclusions (Montants exprimés en DHS)

Montant HT des dommages relevés :	0,00 DHS
Montant HT des dommages facturables :	0,00 DHS
Montant HT des dommages facturés :	0,00 DHS

Total M.O.	0,00 DHS
Total Pièce(s)	0,00 DHS
Total Forfait	0,00 DHS
Total Peinture (TP)	0,00 DHS
Total H.T.	0,00 DHS
Montant TVA	0,00 DHS
Total T.T.C.	0,00 DHS

L'expert





VIN : ZFACF1BG1MJF31987 Immatriculation : 3482T6 N° Dossier : 23AC5107A0

Examen

Pneumatiques

Position	Marque	Dimensions	Fonction	Structure	Traitement	Dommage	Usure
AVG	CONTINENTAL	175/65 R14,0		Standard		Usé	30%
ARG	CONTINENTAL	175/65 R14,0		Standard			70%
AVD	CONTINENTAL	175/65 R14,0		Standard			30%
ARD	CONTINENTAL	175/65 R14,0		Standard			70%
Secours	Autre	175/65 R14,0		Standard			80%

Dommages Facturables

Localisation	Designation	Dommage	Opé.	Vêt	Qté	P.U. HT	Temps	MO Peinture	Forfait	Total HT
Avant	PARE-BRISE	Cassé	Échanger		1					0,00 DHS
Avant	BATTERIE	Non conforme	Échanger		1					0,00 DHS
Avant Droit	PNEU 14'	Usé	Échanger		1					0,00 DHS
Avant Gauche	PNEU 14'	Usé	Échanger		1					0,00 DHS
Arrière	PLAQUE D'IMMATRICULATION	Malfaçon	Échanger		1					0,00 DHS
Gauche	BAS DE CAISSE	Enfoncé	Réparer							0,00 DHS
Avant Droit	PORTE	Impact	Réparer							0,00 DHS
Arrière	PARE-CHOCS	Rayé	Réparer							0,00 DHS
Arrière Gauche	AILE	Impact	Réparer							0,00 DHS
Arrière	HAYON OU MALLE	Rayé	Réparer							0,00 DHS
Avant Gauche	PORTE	Rayé	Réparer							0,00 DHS
Avant Droit	AILE	Impact	Réparer							0,00 DHS
Avant	PARE-CHOCS	Malfaçon	Réparer							0,00 DHS

Total Facturés : 0,00 DHS



VIN : ZFACF1BG1MJF31987 Immatriculation : 3482T6 N° Dossier : 23AC5107A0

Mécanique & essai

Équipements

Libellé	Équipé?	État	●	●	●
Double des clés	Non		●	●	●
Clé mains-libres	Non		●	●	●
Carnet d'entretien (Pochette)	Oui	Bon	●	●	●
Radio	Oui	Bon	●	●	●
Climatisation	Oui	Bon	●	●	●
Multimédia (Ecrans, lecteur, Bluetooth®)	Oui	Bon	●	●	●
GPS	Non		●	●	●
Détecteur de sous-gonflage	Oui	Bon	●	●	●
Alarme	Non		●	●	●
ABS-ESP	Oui	Bon	●	●	●
Antibrouillards	Oui	Bon	●	●	●
Optiques Xénon	Non		●	●	●
Feux de jour	Non		●	●	●
Jantes aluminium	Non		●	●	●
Caméras ou radars de proximité	Non		●	●	●
Trousse de 1ers soins	Non		●	●	●
Triangle	Non		●	●	●
Outils de bord	Oui	Bon	●	●	●
Lampes autonomes	Non		●	●	●
Vitres surteintées	Non		●	●	●
Toit ouvrant ou panoramique	Non		●	●	●
Barres de toit	Non		●	●	●
Attelage	Oui	Bon	●	●	●
	Non		●	●	●

Réaliser l'examen dynamique

Réaliser l'examen statique