



Date d'examen	22/08/2024	N° Dossier	24AB9974
Exécutant	ABDELHAMID.GHERABI	Mandant	Global OCCAZ
Lieu d'examen	MAROC	Référence mandant	
		Client	Global occaz

### Véhicule

Type de véhicule	VP	Finition	
Dénomination commerciale	Kia Picanto	VIN	KNAB2511ANT898401
Immatriculation	15723 T 6	Energie	ESSENCE
Date de MEC	17/02/2022	Motorisation	
Genre	CONDUITE INTERIEURE	Boite de vitesse	BVM5
Puissance (cv fiscaux)	6	Couleur	GRIS
Nombre de places assises	5	Utilisation	60 311 KM
Type de peinture	Métal Vernis	Niveau de carburant	
Contrôle d'utilisation	Compteur		
Échéance contrôle Technique			

### Commentaires de l'expert

-Contrôle de soubassement impossible "non disponibilité du pont".

### Conclusions (Montants exprimés en DHS)

Montant HT des dommages relevés :	0,00 DHS
Montant HT des dommages facturables :	0,00 DHS
Montant HT des dommages facturés :	0,00 DHS

Total M.O.	0,00 DHS
Total Pièce(s)	0,00 DHS
Total Forfait	0,00 DHS
Total Peinture (TP)	0,00 DHS
<b>Total H.T.</b>	<b>0,00 DHS</b>
Montant TVA	0,00 DHS
<b>Total T.T.C.</b>	<b>0,00 DHS</b>

L'expert





VIN : KNAB2511ANT898401 Immatriculation : 15723 T 6 N° Dossier : 24AB9974A0

## Examen

### Pneumatiques

Position	Marque	Dimensions	Fonction	Structure	Traitement	Domage	Usure
AVG	DUNLOP	175/65 R14,0		Standard			90%
ARG	DUNLOP	175/65 R14,0		Standard			90%
AVD	DUNLOP	175/65 R14,0		Standard			90%
ARD	DUNLOP	175/65 R14,0		Standard			80%
Secours	DUNLOP	175/65 R14,0		Standard			

### Dommages Facturables

Localisation	Designation	Domage	Opé.	Vêt	Qté	P.U. HT	Temps	MO Peinture	Forfait	Total HT
Arrière Gauche	PORTE	Rayé	Lustrer							0,00 DHS
Avant	PARE-CHOCS	Rayé	Réparer							0,00 DHS
Avant Droit	ENJOLIVEUR 14'	Rayé	Échanger		1					0,00 DHS
Arrière Droit	PORTE	Enfoncé	Réparer							0,00 DHS
Arrière Droit	AILE	Enfoncé	Réparer							0,00 DHS
Arrière	PARE-CHOCS	Rayé	Réparer							0,00 DHS

**Total Facturés : 0,00 DHS**



VIN : KNAB2511ANT898401 Immatriculation : 15723 T 6 N° Dossier : 24AB9974A0

## Mécanique & essai

### Équipements

Libellé	Équipé?	État	●	●	●
Double des clés	Non		●	●	●
Clé mains-libres	Non		●	●	●
Carnet d'entretien (Pochette)	Non		●	●	●
Radio	Oui	Bon	●	●	●
Climatisation	Oui	Bon	●	●	●
Multimédia (Ecrans, lecteur, Bluetooth®)	Oui	Bon	●	●	●
GPS	Non		●	●	●
Détecteur de sous-gonflage	Non		●	●	●
Alarme	Non		●	●	●
ABS-ESP	Oui	Bon	●	●	●
Antibrouillards	Oui	Bon	●	●	●
Optiques Xénon	Non		●	●	●
Feux de jour	Non		●	●	●
Jantes aluminium	Non		●	●	●
Caméras ou radars de proximité	Non		●	●	●
Trousse de 1ers soins	Non		●	●	●
Triangle	Non		●	●	●
Outils de bord	Oui	Bon	●	●	●
Lampes autonomes	Non		●	●	●
Vitres surteintées	Non		●	●	●
Toit ouvrant ou panoramique	Non		●	●	●
Barres de toit	Non		●	●	●
Attelage	Non		●	●	●
	Non		●	●	●

Réaliser l'examen dynamique

Réaliser l'examen statique