



Date d'examen	06/05/2024	N° Dossier	24AB0241
Exécutant	Abdelhakim AFKIR	Mandant	Global OCCAZ
Lieu d'examen	_____	Référence mandant	_____
		Client	Global occaz

Véhicule

Type de véhicule	VP	Finition	_____
Dénomination commerciale	Volvo S60 D3	VIN	7JRZSBMVDLG034702
Immatriculation	94504E6	Energie	ELECTRICITE ESSENCE
Date de MEC	24/04/2021	Motorisation	_____
Genre	CONDUITE INTERIEURE	Boite de vitesse	BVA6
Puissance (cv fiscaux)	11	Couleur	BLANC
Nombre de places assises	5	Utilisation	47 503 KM
Type de peinture	Autre	Niveau de carburant	Un quart
Contrôle d'utilisation	Compteur		
Échéance contrôle Technique	_____		

Commentaires de l'expert

véhicule est réparé et refait en peinture côté AV (plusieurs élément au niveau de la structure carrosserie malfaçon et mâle réparé)
contrôle de soubassement impossible "le pont non conforme"
partie mécanique rein a signaler

Conclusions (Montants exprimés en DHS)

Montant HT des dommages relevés :	0,00 DHS
Montant HT des dommages facturables :	0,00 DHS
Montant HT des dommages facturés :	0,00 DHS

Total M.O.	0,00 DHS
Total Pièce(s)	0,00 DHS
Total Forfait	0,00 DHS
Total Peinture (TP)	0,00 DHS
Total H.T.	0,00 DHS
Montant TVA	0,00 DHS
Total T.T.C.	0,00 DHS

L'expert





VIN : 7JRZSBMVDLG034702 Immatriculation : 94504E6 N° Dossier : 24AB0241A0

Examen

Pneumatiques

Position	Marque	Dimensions	Fonction	Structure	Traitement	Dommage	Usure
AVG	BRIDGESTONE	235/40 R19,0		Standard		Usé	80%
ARG	BRIDGESTONE	235/40 R19,0		Standard		Usé	80%
AVD	BRIDGESTONE	235/40 R19,0		Standard			80%
ARD	BRIDGESTONE	235/40 R19,0		Standard		Déchiré	80%
Secours	<i>Non Equipée</i>						

Dommages Facturables

Localisation	Designation	Dommage	Opé.	Vêt	Qté	P.U. HT	Temps	MO Peinture	Forfait	Total HT
Arrière Gauche	PNEU 19'	Usé	Échanger		1					0,00 DHS
Avant Gauche	AILE	Enfoncé	Réparer							0,00 DHS
Avant Gauche	PNEU 19'	Déchiré	Échanger		1					0,00 DHS
Avant	GRILLE DE PARE-CHOCS	Cassé	Échanger		1					0,00 DHS
Avant Droit	ENJOLIVEUR D'ANTIBROUILLARD D	Rayé	Échanger		1					0,00 DHS
Avant Droit	MONTANT DE PAVILLON LONG TÔLÉ	Rayé	Réparer							0,00 DHS
Arrière Droit	PNEU 19'	Déchiré	Échanger		1					0,00 DHS
Droit	PLAQUE IDENTIFICATION VIN ARD	Déchiré	Échanger		1					0,00 DHS
Arrière	CROCHET DE REMORQUAGE	Manquant	Échanger		1					0,00 DHS

Total Facturés : 0,00 DHS



VIN : 7JRZSBMVDLG034702

Immatriculation :

94504E6

N° Dossier :

24AB0241A0

Mécanique & essai

Équipements

Libellé	Équipé?	État	●	●	●
Double des clés	Non		●	●	●
Clé mains-libres	Oui	Bon	●	●	●
Carnet d'entretien (Pochette)	Oui	Bon	●	●	●
Radio	Oui	Bon	●	●	●
Climatisation	Oui	Bon	●	●	●
Multimédia (Ecrans, lecteur, Bluetooth®)	Oui	Bon	●	●	●
GPS	Non		●	●	●
Détecteur de sous-gonflage	Oui	Bon	●	●	●
Alarme	Non		●	●	●
ABS-ESP	Oui	Bon	●	●	●
Antibrouillards	Non		●	●	●
Optiques Xénon	Non		●	●	●
Feux de jour	Oui	Bon	●	●	●
Jantes aluminium	Oui	Bon	●	●	●
Caméras ou radars de proximité	Oui	Bon	●	●	●
Trousse de 1ers soins	Non		●	●	●
Triangle	Non		●	●	●
Outillage de bord	Oui	Bon	●	●	●
Lampes autonomes	Non		●	●	●
Vitres surteintées	Non		●	●	●
Toit ouvrant ou panoramique	Oui	Bon	●	●	●
Barres de toit	Non		●	●	●
Attelage	Non		●	●	●
	Non		●	●	●

Réaliser l'examen dynamique

Réaliser l'examen statique