



Date d'examen	12/10/2024	N° Dossier	24AC3906
Exécutant	Abdelhakim AFKIR	Mandant	Global OCCAZ
Lieu d'examen	_____	Référence mandant	_____
		Client	Global occaz

### Véhicule

Type de véhicule	VP	Finition	_____
Dénomination commerciale	Audi Q5	VIN	WAUZZZF3J2237258
Immatriculation	65264E6	Energie	GAZ-OIL
Date de MEC	11/10/2019	Motorisation	_____
Genre	CONDUITE INTERIEURE	Boite de vitesse	BVA6
Puissance (cv fiscaux)	8	Couleur	NOIR
Nombre de places assises	5	Utilisation	61 192 KM
Type de peinture	Autre	Niveau de carburant	Un quart
Contrôle d'utilisation	Compteur		
Échéance contrôle Technique	_____		

### Commentaires de l'expert

véhicule a déjà subi un petit choc léger côté AR  
appareil de diagnostic détecté des défauts

### Conclusions (Montants exprimés en DHS)

Montant HT des dommages relevés :	0,00 DHS
Montant HT des dommages facturables :	0,00 DHS
Montant HT des dommages facturés :	0,00 DHS

Total M.O.	0,00 DHS
Total Pièce(s)	0,00 DHS
Total Forfait	0,00 DHS
Total Peinture (TP)	0,00 DHS
<b>Total H.T.</b>	<b>0,00 DHS</b>
Montant TVA	0,00 DHS
<b>Total T.T.C.</b>	<b>0,00 DHS</b>

L'expert



VIN : WAUZZFY3J2237258 Immatriculation : 65264E6 N° Dossier : 24AC3906A0

## Examen

### Pneumatiques

Position	Marque	Dimensions	Fonction	Structure	Traitement	Domage	Usure
AVG	HANKOOK	235/60 R18,0		Standard			80%
ARG	BRIDGESTONE	235/60 R18,0		Standard			90%
AVD	HANKOOK	235/60 R18,0		Standard			80%
ARD	BRIDGESTONE	235/60 R18,0		Standard			90%
Secours	BRIDGESTONE	195/75 R18,0		Standard			80%

### Dommages Facturables

Localisation	Designation	Domage	Opé.	Vêt	Qté	P.U. HT	Temps	MO Peinture	Forfait	Total HT
Arrière	SUPPORT AR	Déformé	Échanger		1					0,00 DHS
Avant Droit	DISQUE DE FREIN	Oxydé	Échanger		2					0,00 DHS
Avant Droit	PLAQUETTES DE FREIN	Usé	Échanger		2					0,00 DHS
Arrière Droit	DISQUE DE FREIN	Oxydé	Échanger		2					0,00 DHS
Arrière Droit	PLAQUETTES DE FREIN	Usé	Échanger		2					0,00 DHS
Avant Droit	PORTE	Enfoncé	Réparer							0,00 DHS
Arrière Droit	AILE	Impact	Réparer							0,00 DHS
Avant Droit	AILE	Impact	Réparer							0,00 DHS
Arrière Gauche	CATADIOPTRE	Cassé	Échanger		1					0,00 DHS
Arrière	PARE-CHOCS	Rayé	Réparer							0,00 DHS
Avant Gauche	AILE	Enfoncé	Réparer							0,00 DHS
Avant Gauche	PORTE	Enfoncé	Réparer							0,00 DHS
Avant	CAPOT	Rayé	Réparer							0,00 DHS
Pavillon	PAVILLON	Enfoncé	Réparer							0,00 DHS

**Total Facturés : 0,00 DHS**



VIN : WAUZZZF3J2237258

Immatriculation :

65264E6

N° Dossier :

24AC3906A0

## Mécanique & essai

### Équipements

Libellé	Équipé?	État	<span style="color: green;">●</span>	<span style="color: yellow;">●</span>	<span style="color: red;">●</span>
Double des clés	Non		●	●	●
Clé mains-libres	Oui	Bon	●	●	●
Carnet d'entretien (Pochette)	Oui	Bon	●	●	●
Radio	Oui	Bon	●	●	●
Climatisation	Oui	Bon	●	●	●
Multimédia (Ecrans, lecteur, Bluetooth®)	Oui	Bon	●	●	●
GPS	Oui	Bon	●	●	●
Détecteur de sous-gonflage	Oui	Bon	●	●	●
Alarme	Non		●	●	●
ABS-ESP	Oui	Bon	●	●	●
Antibrouillards	Non		●	●	●
Optiques Xénon	Non		●	●	●
Feux de jour	Oui	Bon	●	●	●
Jantes aluminium	Oui	Bon	●	●	●
Caméras ou radars de proximité	Oui	Bon	●	●	●
Trousse de 1ers soins	Non		●	●	●
Triangle	Oui	Bon	●	●	●
Outillage de bord	Oui	Bon	●	●	●
Lampes autonomes	Non		●	●	●
Vitres surteintées	Non		●	●	●
Toit ouvrant ou panoramique	Non		●	●	●
Barres de toit	Oui	Bon	●	●	●
Attelage	Oui	Bon	●	●	●
	Non		●	●	●

**Réaliser l'examen dynamique**

**Réaliser l'examen statique**