



Date d'examen	16/11/2024	N° Dossier	24AC7137
Exécutant	Abdelhakim AFKIR	Mandant	Global OCCAZ
Lieu d'examen	_____	Référence mandant	_____
		Client	Global occaz

### Véhicule

Type de véhicule	VP	Finition	_____
Dénomination commerciale	Mercedes-Benz CLASSE E220d	VIN	W1K2383141F192651
Immatriculation	52285B72	Energie	GAZ-OIL
Date de MEC	20/09/2023	Motorisation	_____
Genre	CONDUITE INTERIEURE	Boite de vitesse	BVA6
Puissance (cv fiscaux)	8	Couleur	NOIR
Nombre de places assises	5	Utilisation	46 202 KM
Type de peinture	Autre	Niveau de carburant	Un quart
Contrôle d'utilisation	Compteur		
Échéance contrôle Technique	_____		

### Commentaires de l'expert

véhicule est déjà refait en peinture  
 appareil de diagnostic détecté des défauts  
 véhicule est déjà subi choc côté AVD (pare-chocs est cassé)  
 2 témoins reste allumé

### Conclusions (Montants exprimés en DHS)

Montant HT des dommages relevés :	0,00 DHS
Montant HT des dommages facturables :	0,00 DHS
Montant HT des dommages facturés :	0,00 DHS

Total M.O.	0,00 DHS
Total Pièce(s)	0,00 DHS
Total Forfait	0,00 DHS
Total Peinture (TP)	0,00 DHS
<b>Total H.T.</b>	<b>0,00 DHS</b>
Montant TVA	0,00 DHS
<b>Total T.T.C.</b>	<b>0,00 DHS</b>

L'expert



VIN : W1K2383141F192651 Immatriculation : 52285B72 N° Dossier : 24AC7137A0

## Examen

### Pneumatiques

Position	Marque	Dimensions	Fonction	Structure	Traitement	Domage	Usure
AVG	Autre	275/35 R19,0		Standard			70%
ARG	PIRELLI	275/35 R19,0		Standard			60%
AVD	PIRELLI	275/35 R19,0		Standard		Usé	40%
ARD	PIRELLI	275/35 R19,0		Standard		Usé	20%
Secours	<i>Non Equipée</i>						

### Dommmages Facturables

Localisation	Designation	Dommmage	Opé.	Vêt	Qté	P.U. HT	Temps	MO Peinture	Forfait	Total HT
Arrière Gauche	AILE	Impact	Réparer							0,00 DHS
Avant Gauche	PORTE	Impact	Réparer							0,00 DHS
Avant	PARE-CHOCS	Cassé	Échanger		1					0,00 DHS
Avant Droit	PNEU 19'	Usé	Échanger		1					0,00 DHS
Avant Droit	PORTE	Enfoncé	Réparer							0,00 DHS
Arrière Droit	AILE	Enfoncé	Réparer							0,00 DHS
Arrière Droit	PNEU 19'	Usé	Échanger		1					0,00 DHS
Arrière	PARE-CHOCS	Rayé	Réparer							0,00 DHS
Arrière	CILAN BLOQUE	Malfaçon	Échanger		14					0,00 DHS
Arrière Gauche	BIELLETTE DE SUSPENSION ARG	Malfaçon	Échanger		2					0,00 DHS
Avant Droit	CILAN BLOQUE AVD	Malfaçon	Échanger		1					0,00 DHS
Avant Droit	JANTE ALLIAGE 19'	Rayé	Réparer							0,00 DHS
Arrière Droit	JANTE ALLIAGE 19'	Rayé	Réparer							0,00 DHS
Arrière Gauche	JANTE ALLIAGE 19'	Rayé	Réparer							0,00 DHS
Avant Gauche	JANTE ALLIAGE 19'	Rayé	Réparer							0,00 DHS

**Total Facturés : 0,00 DHS**



VIN : W1K2383141F192651 Immatriculation : 52285B72 N° Dossier : 24AC7137A0

## Mécanique & essai

### Équipements

Libellé	Équipé?	État	●	●	●
Double des clés	Non		●	●	●
Clé mains-libres	Oui	Bon	●	●	●
Carnet d'entretien (Pochette)	Oui	Bon	●	●	●
Radio	Oui	Bon	●	●	●
Climatisation	Oui	Bon	●	●	●
Multimédia (Ecrans, lecteur, Bluetooth®)	Oui	Bon	●	●	●
GPS	Oui	Bon	●	●	●
Détecteur de sous-gonflage <i>témoin allumé</i>	Oui	Mauvais	●	●	●
Alarme	Non		●	●	●
ABS-ESP	Oui	Bon	●	●	●
Antibrouillards	Non		●	●	●
Optiques Xénon	Non		●	●	●
Feux de jour	Non		●	●	●
Jantes aluminium	Oui	Bon	●	●	●
Caméras ou radars de proximité	Oui	Bon	●	●	●
Trousse de 1ers soins	Non		●	●	●
Triangle	Non		●	●	●
Outils de bord	Non		●	●	●
Lampes autonomes	Non		●	●	●
Vitres surteintées	Non		●	●	●
Toit ouvrant ou panoramique	Oui	Bon	●	●	●
Barres de toit	Non		●	●	●
Attelage	Oui	Bon	●	●	●
	Non		●	●	●

Réaliser l'examen dynamique

Réaliser l'examen statique