



Date d'examen	26/08/2024	N° Dossier	24AC0236
Exécutant	ABDELHAMID.GHERABI	Mandant	Global OCCAZ
Lieu d'examen	MAROC	Référence mandant	
		Client	Global occaz

Véhicule

Type de véhicule	VP	Finition	
Dénomination commerciale	Peugeot 208	VIN	VR3UB9HPAM5809450
Immatriculation	31240B7	Energie	GAZ-OIL
Date de MEC	25/02/2021	Motorisation	Diesel
Genre	CONDUITE INTERIEURE	Boite de vitesse	BVM5
Puissance (cv fiscaux)	6	Couleur	NOIR
Nombre de places assises	5	Utilisation	106 275 KM
Type de peinture	Métal Vernis	Niveau de carburant	
Contrôle d'utilisation	Compteur		
Échéance contrôle Technique			

Commentaires de l'expert

-Pont non disponible .

Conclusions (Montants exprimés en DHS)

Montant HT des dommages relevés :	0,00 DHS
Montant HT des dommages facturables :	0,00 DHS
Montant HT des dommages facturés :	0,00 DHS

Total M.O.	0,00 DHS
Total Pièce(s)	0,00 DHS
Total Forfait	0,00 DHS
Total Peinture (TP)	0,00 DHS
Total H.T.	0,00 DHS
Montant TVA	0,00 DHS
Total T.T.C.	0,00 DHS

L'expert





VIN : VR3UB9HPAM5809450 Immatriculation : 31240B7 N° Dossier : 24AC0236A0

Examen

Pneumatiques

Position	Marque	Dimensions	Fonction	Structure	Traitement	Domage	Usure
AVG	BRIDGESTONE	185/65 R15,0		Standard			50%
ARG	BRIDGESTONE	185/65 R15,0		Standard			70%
AVD	BRIDGESTONE	185/65 R15,0		Standard			40%
ARD	BRIDGESTONE	185/65 R15,0		Standard			50%
Secours	BRIDGESTONE	185/65 R15,0		Standard		Usé	0%

Domages Facturables

Localisation	Designation	Domage	Opé.	Vêt	Qté	P.U. HT	Temps	MO Peinture	Forfait	Total HT
Arrière Gauche	PORTE	Enfoncé	Réparer							0,00 DHS
Avant	PARE-CHOCS	Rayé	Réparer							0,00 DHS
Droit	BAS DE CAISSE	Enfoncé	Réparer							0,00 DHS
Avant Droit	PORTE	Enfoncé	Réparer							0,00 DHS
Arrière Droit	PORTE	Enfoncé	Réparer							0,00 DHS
Arrière Droit	AILE	Enfoncé	Réparer							0,00 DHS

Total Facturés : 0,00 DHS



VIN : VR3UB9HPAM5809450 Immatriculation : 31240B7 N° Dossier : 24AC0236A0

Relevé d'état

Poste de conduite

Libellé	Équipé?	État	●	●	●
Propreté intérieure	Non		●	●	●
Tableau de bord	Non		●	●	●
Commandes d'équipements	Non		●	●	●
Allumage des voyants	Non		●	●	●
Volant	Non		●	●	●
Siège	Non		●	●	●
Ceinture de sécurité	Non		●	●	●
Porte et rangements intérieurs	Non		●	●	●
Habillage intérieur	Non		●	●	●
Tapis de sol	Non		●	●	●
Garniture de pavillon	Non		●	●	●

Extérieur et partie arrière

Libellé	Équipé?	État	●	●	●
Propreté extérieure	Non		●	●	●
Carrosserie générale	Non		●	●	●
Publicité (éléments peints et stickage)	Non		●	●	●
Pare-chocs AV	Non		●	●	●
Capot moteur	Non		●	●	●
Face AV	Non		●	●	●
Pare-brise et autres vitrages	Non		●	●	●
Optique AV	Non		●	●	●
Optique additionnel	Non		●	●	●
Répétiteur AV	Non		●	●	●
Rétroviseur	Non		●	●	●
Aile AV	Non		●	●	●
Porte	Non		●	●	●
Entrée de portes	Non		●	●	●
Bas de caisse	Non		●	●	●
Aile AR	Non		●	●	●
Brancard de Pavillon	Non		●	●	●
Pavillon	Non		●	●	●
Pare-chocs AR	Non		●	●	●
Feu AR	Non		●	●	●



VIN : VR3UB9HPAM5809450 Immatriculation : 31240B7 N° Dossier : 24AC0236A0

Relevé d'état (suite)

Équipements

Libellé	Équipé?	État	●	●	●
Double des clés	Non		●	●	●
Clé mains-libres	Non		●	●	●
Carnet d'entretien (Pochette)	Non		●	●	●
Radio	Non		●	●	●
Climatisation	Non		●	●	●
Multimédia (Ecrans, lecteur, Bluetooth®)	Non		●	●	●
GPS	Non		●	●	●
Détecteur de sous-gonflage	Non		●	●	●
Alarme	Non		●	●	●
ABS-ESP	Non		●	●	●
Antibrouillards	Non		●	●	●
Optiques Xénon	Non		●	●	●
Feux de jour	Non		●	●	●
Jantes aluminium	Non		●	●	●
Caméras ou radars de proximité	Non		●	●	●
Trousse de 1ers soins	Non		●	●	●
Triangle	Non		●	●	●
Outillage de bord	Non		●	●	●
Lampes autonomes	Non		●	●	●
Vitres surteintées	Non		●	●	●
Toit ouvrant ou panoramique	Non		●	●	●
Barres de toit	Non		●	●	●
Attelage	Non		●	●	●
	Non		●	●	●



VIN : VR3UB9HPAM5809450 Immatriculation : 31240B7 N° Dossier : 24AC0236A0

Mécanique & essai

Soubassement

Libellé	Équipé?	État	●	●	●
Soubassement - État général	Non		●	●	●
Attelage : État et usure du pivot	Non		●	●	●
Attelage : Contrôle des plaques d'attelage et des traverses	Non		●	●	●
Carénage soubassement et moteur	Non		●	●	●
Chassis - Treillis - plancher	Non		●	●	●
Corrosion	Non		●	●	●
Trains Roulants Essieu 1	Non		●	●	●
Trains Roulants Essieu 2	Non		●	●	●
Trains Roulants Essieu 3	Non		●	●	●
Trains Roulants Essieu 4	Non		●	●	●
Disques de frein Essieu 1	Non		●	●	●
Plaquettes de frein Essieu 1	Non		●	●	●
Disques de frein Essieu 2	Non		●	●	●
Plaquettes de frein Essieu 2	Non		●	●	●
Disques de frein Essieu 3	Non		●	●	●
Plaquettes de frein Essieu 3	Non		●	●	●
Disques de frein Essieu 4	Non		●	●	●
Plaquettes de frein Essieu 4	Non		●	●	●
Amortisseurs - coussin Essieu 1	Non		●	●	●
Amortisseurs - coussin Essieu 2	Non		●	●	●
Amortisseurs - coussin Essieu 3	Non		●	●	●
Amortisseurs - coussin Essieu 4	Non		●	●	●
Bavettes de roue	Non		●	●	●
Circuit pneumatique - état et étanchéité	Non		●	●	●
Bouteilles d'air- état-corrosion-repérages	Non		●	●	●
État et fonctionnement de la tige de nivellement	Non		●	●	●

Examen Statique au démarrage

Libellé	Contrôlé?	État	●	●	●
Entretien mécanique (révision) Valoriser à échéance	Non		●	●	●
Démarrage sans à-coup, sur tous les cylindres & régularité de fonctionnement au ralenti	Non		●	●	●
Vibrations mécaniques (Moteur, Transmission, Échappement, Tringleries)	Non		●	●	●
Fonctionnement de la climatisation & chauffage	Non		●	●	●
Fonctionnement des accessoires & équipements divers	Non		●	●	●
État et fonctionnement de la batterie	Non		●	●	●
Examen visuel de la boîte de vitesse, de l'arbre de transmission et du pont	Non		●	●	●
Examen visuel de la direction (étanchéité de la pompe, relais et tuyauterie)	Non		●	●	●



VIN : VR3UB9HPAM5809450 Immatriculation : 31240B7 N° Dossier : 24AC0236A0

Mécanique & essai (suite)

Examen Dynamique - Essai du véhicule

Libellé	Contrôlé?	État	●	●	●
Ventilation Moteur	Non		●	●	●
Odeurs depuis l'extérieur (freins, huile, échappement)	Non		●	●	●
Fonctionnement du compteur - Régulateur - Limiteur de vitesse	Non		●	●	●
Fonctionnement du système suralimentation (Turbo - Compresseur)	Non		●	●	●
Accélération franche - Usure des Supports G.M.P (Silentblocs) - ESP - ASR (si possible)	Non		●	●	●
Boîte de vitesses - Passage de tous les rapports (pas de craquements, synchro rapide)	Non		●	●	●
Test de patinage embrayage sur rapports élevés, à la montée et à la descente des rapports	Non		●	●	●
Test du ralentisseur	Non		●	●	●
Test des Amortisseurs - Ensemble de liaison TRAV & AR sur route déformée ou ralentisseurs	Non		●	●	●
Bruits au roulage - Roulements - déformation pneumatique	Non		●	●	●
Bruits Aérodynamique - Entrée d'air - Sifflement	Non		●	●	●
Volant - Alignement du Point 0 - Tenue de Cap - Qualité d'usure des pneumatiques	Non		●	●	●
Braquage en butée de Gauche à Droite / Transmission - Bras Train AV - Rotules	Non		●	●	●