

### Rapport d'expertise Expertise VO



Date d'examen Exécutant Lieu d'examen 15/07/2024

ABDELHAMID.GHERABI

**MAROC** 

N° Dossier Mandant

Référence mandant

Client

Finition

Energie

Couleur

Utilisation

Motorisation

Boite de vitesse

Niveau de carburant

VIN

24AB6504 Global OCCAZ

Global occaz

#### Véhicule

Type de véhicule

Dénomination commerciale Immatriculation Date de MEC

Genre
Puissance (cv fiscaux)
Nombre de places assises
Type de peinture
Contrôle d'utilisation

Échéance contrôle Technique

VP

Volkswagen TIGUAN 76519-E-6 27/04/2020 CONDUITE INTERIEURE

8 5

Métal Vernis Compteur WVGZZZ5NZLW346053

GAZ-OIL Diesel BVA6 BLANC 58 122 KM

Commentaires de l'expert

carte grise introuvable

contrôle de soubassement impossible, le pont n'est pas disponible

#### Conclusions (Montants exprimés en DHS)

Montant HT des dommages relevés : 0,00 DHS

Montant HT des dommages facturables : 0,00 DHS

Montant HT des dommages facturés : 0,00 DHS

| Total T.T.C.           | 0,00 DHS |
|------------------------|----------|
| Montant TVA            | 0,00 DHS |
| Total H.T.             | 0,00 DHS |
| Total Peinture<br>(TP) | 0,00 DHS |
| Total Forfait          | 0,00 DHS |
| Total Pièce(s)         | 0,00 DHS |
| Total M.O.             | 0,00 DHS |

L'expert





## Rapport d'expertise Expertise VO



VIN: WVGZZZ5NZLW346053 Immatriculation: 76519-E-6 N° Dossier: 24AB6504A0

### Examen

#### **Pneumatiques**

| Position | Marque  | Dimensions   | Fonction | Structure | Traitement | Dommage | Usure |
|----------|---------|--------------|----------|-----------|------------|---------|-------|
| AVG      | PIRELLI | 215/65 R17,0 |          | Standard  |            |         | 80%   |
| ARG      | PIRELLI | 215/65 R17,0 |          | Standard  |            |         | 80%   |
| AVD      | PIRELLI | 215/65 R17,0 |          | Standard  |            |         | 80%   |
| ARD      | PIRELLI | 215/65 R17,0 |          | Standard  |            |         | 80%   |
| Secours  | PIRELLI | 215/65 R17,0 |          | Standard  |            |         | N     |

**Dommages Facturables** 

| Localisation      | Designation | Dommage | Opé.    | Qté | P.U. HT | Temps | MO<br>Peintur<br>e | Total HT |
|-------------------|-------------|---------|---------|-----|---------|-------|--------------------|----------|
| Arrière<br>Gauche | PORTE       | Enfoncé | Réparer |     |         |       |                    | 0,00 DHS |
| Arrière Droit     | AILE        | Enfoncé | Réparer |     |         |       |                    | 0,00 DHS |

Total Facturés: 0,00 DHS



## Rapport d'expertise Expertise VO



VIN: WVGZZZ5NZLW346053 Immatriculation: 76519-E-6 N° Dossier: 24AB6504A0

# Mécanique & essai

### Équipements

| Equipements                              |         |          |   |   |   |
|--|---------|----------|---|---|---|
| Libellé                                  | Équipé? | État<br> | • | 0 | • |
| Double des clés                          | Non     |          |   |   |   |
| Clé mains-libres                         | Non     |          |   |   |   |
| Carnet d'entretien (Pochette)            | Non     |          |   |   |   |
| Radio                                    | Oui     | Bon      | • |   |   |
| Climatisation                            | Oui     | Bon      | • |   |   |
| Multimédia (Ecrans, lecteur, Bluetooth®) | Oui     | Bon      | • |   |   |
| GPS                                      | Oui     | Bon      | • |   |   |
| Détecteur de sous-gonflage               | Non     |          |   |   |   |
| Alarme                                   | Non     |          |   |   |   |
| ABS-ESP                                  | Oui     | Bon      | • |   |   |
| Antibrouillards                          | Oui     | Bon      | • |   |   |
| Optiques Xénon                           | Non     |          |   |   |   |
| Feux de jour                             | Oui     | Bon      | • |   |   |
| Jantes aluminium                         | Oui     | Bon      | • |   |   |
| Caméras ou radars de proximité           | Oui     | Bon      | • |   |   |
| Trousse de 1ers soins                    | Non     |          |   |   |   |
| Triangle                                 | Non     |          |   |   |   |
| Outillage de bord                        | Oui     | Bon      | • |   |   |
| Lampes autonomes                         | Non     |          |   |   |   |
| Vitres surteintées                       | Non     |          |   |   |   |
| Toit ouvrant ou panoramique              | Non     |          |   |   |   |
| Barres de toit                           | Oui     | Bon      | • |   |   |
| Attelage                                 | Non     |          |   |   |   |
|  | Non     |          |   |   |   |

Réaliser l'examen dynamique Réaliser l'examen statique