



Date d'examen	30/04/2024	N° Dossier	24AA9835
Exécutant	Abdelhakim AFKIR	Mandant	Global OCCAZ
Lieu d'examen	_____	Référence mandant	_____
		Client	Global occaz

Véhicule

Type de véhicule	VP	Finition	_____
Dénomination commerciale	Volkswagen Jetta	VIN	WVWZZZ16ZGM018500
Immatriculation	75527E6	Energie	GAZ-OIL
Date de MEC	05/03/2020	Motorisation	_____
Genre	CONDUITE INTERIEURE	Boite de vitesse	BVA6
Puissance (cv fiscaux)	8	Couleur	GRIS
Nombre de places assises	5	Utilisation	97 227 KM
Type de peinture	Autre	Niveau de carburant	Un quart
Contrôle d'utilisation	Compteur		
Échéance contrôle Technique	_____		

Commentaires de l'expert

véhicule a déjà subi un petit choc léger côté AV et AR
véhicule est déjà réparé et refait en peinture
présence de vibration et bruit au moment de démarrage moteur
écran multimédia équipé par le client (ne fonctionne pas)
contrôle de soubassement impossible "le pont non conforme"

Conclusions (Montants exprimés en DHS)

Montant HT des dommages relevés :	0,00 DHS
Montant HT des dommages facturables :	0,00 DHS
Montant HT des dommages facturés :	0,00 DHS

Total M.O.	0,00 DHS
Total Pièce(s)	0,00 DHS
Total Forfait	0,00 DHS
Total Peinture (TP)	0,00 DHS
Total H.T.	0,00 DHS
Montant TVA	0,00 DHS
Total T.T.C.	0,00 DHS

L'expert





VIN : VVVZZZ16ZGM018500 Immatriculation : 75527E6 N° Dossier : 24AA9835A0

Examen

Pneumatiques

Position	Marque	Dimensions	Fonction	Structure	Traitement	Domage	Usure
AVG	BRIDGESTONE	225/25 R17,0		Standard			70%
ARG	PIRELLI	225/25 R17,0		Standard		Usé	70%
AVD	Autre	225/25 R17,0		Standard		Déchiré	60%
ARD	PIRELLI	225/25 R17,0		Standard			80%
Secours	CONTINENTAL	225/25 R17,0		Standard			90%

Dommages Facturables

Localisation	Designation	Domage	Opé.	Vêt	Qté	P.U. HT	Temps	MO Peinture	Forfait	Total HT
Avant	PARE-CHOCS	Malfaçon	Réparer							0,00 DHS
Arrière	PARE-CHOCS	Cassé	Échanger		1					0,00 DHS
Avant	RENFORT DE PARE-CHOCS	Oxydé	Échanger		1					0,00 DHS
Avant	MONOGRAMME	Cassé	Échanger		1					0,00 DHS
Arrière Gauche	PNEU 17'	Usé	Échanger		2					0,00 DHS
Arrière Gauche	AILE	Enfoncé	Réparer							0,00 DHS
Arrière Gauche	PORTE	Enfoncé	Réparer							0,00 DHS
Avant Gauche	PORTE	Enfoncé	Réparer							0,00 DHS
Avant Gauche	AILE	Impact	Réparer							0,00 DHS
Avant	CAPOT	Rayé	Lustrer							0,00 DHS
Avant Droit	PNEU 17'	Déchiré	Échanger		2					0,00 DHS
Avant Droit	AILE	Rayé	Réparer							0,00 DHS
Droit	BAS DE CAISSE	Enfoncé	Réparer							0,00 DHS
Avant Droit	PORTE	Impact	Réparer							0,00 DHS
Arrière Droit	AILE	Enfoncé	Réparer							0,00 DHS
Gauche	BAS DE CAISSE	Enfoncé	Réparer							0,00 DHS
Arrière Gauche	JANTE ALLIAGE 17'	Rayé	Réparer							0,00 DHS
Habitacle	ECRAN MULTIMÉDIA	Non conforme	Réparer							0,00 DHS

Total Facturés : 0,00 DHS



VIN : WVWZZZ16ZGM018500 Immatriculation : 75527E6 N° Dossier : 24AA9835A0

Mécanique & essai

Équipements

Libellé	Équipé?	État	●	●	●
Double des clés	Non		●	●	●
Clé mains-libres	Oui	Bon	●	●	●
Carnet d'entretien (Pochette)	Non		●	●	●
Radio	Oui	Bon	●	●	●
Climatisation	Oui	Bon	●	●	●
Multimédia (Ecrans, lecteur, Bluetooth®)	Oui	Mauvais	●	●	●
GPS	Non		●	●	●
Détecteur de sous-gonflage	Oui	Bon	●	●	●
Alarme	Non		●	●	●
ABS-ESP	Oui	Bon	●	●	●
Antibrouillards	Oui	Bon	●	●	●
Optiques Xénon	Non		●	●	●
Feux de jour	Oui	Bon	●	●	●
Jantes aluminium	Oui	Bon	●	●	●
Caméras ou radars de proximité	Oui	Bon	●	●	●
Trousse de 1ers soins	Non		●	●	●
Triangle	Non		●	●	●
Outils de bord	Oui	Bon	●	●	●
Lampes autonomes	Non		●	●	●
Vitres surteintées	Non		●	●	●
Toit ouvrant ou panoramique	Non		●	●	●
Barres de toit	Non		●	●	●
Attelage	Oui	Bon	●	●	●
	Non		●	●	●

Réaliser l'examen dynamique

Réaliser l'examen statique