

Date d'examen	07/06/2024	N° Dossier	24AB3135
Exécutant	ABDELHAMID.GHERABI	Mandant	Global OCCAZ
Lieu d'examen	MAROC	Référence mandant	
		Client	Global occaz

### Véhicule

Type de véhicule	VP	Finition	
Dénomination commerciale	Mercedes-Benz E220d E220d	VIN	WDD2130041A222758
Immatriculation	96986-H-6	Energie	GAZ-OIL
Date de MEC	24/03/2017	Motorisation	diesel
Genre	CONDUITE INTERIEURE	Boite de vitesse	BVA6
Puissance (cv fiscaux)	8	Couleur	NOIR
Nombre de places assises	5	Utilisation	141 288 KM
Type de peinture	Métal Vernis	Niveau de carburant	
Contrôle d'utilisation	Compteur		
Échéance contrôle Technique			

### Commentaires de l'expert

véhicule refait en peinture.  
appareil de diagnostic détecté un code défaut.

### Conclusions (Montants exprimés en DHS)

Montant HT des dommages relevés :	0,00 DHS
Montant HT des dommages facturables :	0,00 DHS
Montant HT des dommages facturés :	0,00 DHS

Total M.O.	0,00 DHS
Total Pièce(s)	0,00 DHS
Total Forfait	0,00 DHS
Total Peinture (TP)	0,00 DHS
<b>Total H.T.</b>	<b>0,00 DHS</b>
Montant TVA	0,00 DHS
<b>Total T.T.C.</b>	<b>0,00 DHS</b>

L'expert



VIN : WDD2130041A222758 Immatriculation : 96986-H-6 N° Dossier : 24AB3135A0

## Examen

### Pneumatiques

Position	Marque	Dimensions	Fonction	Structure	Traitement	Domage	Usure
AVG	PIRELLI	225/55 R17,0		Standard		Usé	30%
ARG	PIRELLI	225/55 R17,0		Standard			70%
AVD	PIRELLI	225/55 R17,0		Standard		Usé	40%
ARD	PIRELLI	225/55 R17,0		Standard			70%
Secours	<i>Non Equipée</i>						

### Domages Facturables

Localisation	Designation	Domage	Opé.	Vêt	Qté	P.U. HT	Temps	MO Peinture	Forfait	Total HT
Arrière	PARE-CHOCS	Malfaçon	Réparer							0,00 DHS
Avant Droit	PNEU 17'	Usé	Échanger		1					0,00 DHS
Avant Droit	AILE	Rayé	Lustrer							0,00 DHS
Avant	PARE-CHOCS	Rayé	Lustrer							0,00 DHS
Avant Gauche	PNEU 17'	Usé	Échanger		1					0,00 DHS

**Total Facturés : 0,00 DHS**

VIN : WDD2130041A222758 Immatriculation : 96986-H-6 N° Dossier : 24AB3135A0

## Mécanique & essai

### Équipements

Libellé	Équipé?	État	<span style="color: green;">●</span>	<span style="color: yellow;">●</span>	<span style="color: red;">●</span>
Double des clés	Non		●	●	●
Clé mains-libres	Non		●	●	●
Carnet d'entretien (Pochette)	Non		●	●	●
Radio	Oui	Bon	●	●	●
Climatisation	Oui	Bon	●	●	●
Multimédia (Ecrans, lecteur, Bluetooth®)	Oui	Bon	●	●	●
GPS	Non		●	●	●
Détecteur de sous-gonflage	Non		●	●	●
Alarme	Non		●	●	●
ABS-ESP	Oui	Bon	●	●	●
Antibrouillards	Non		●	●	●
Optiques Xénon	Non		●	●	●
Feux de jour	Oui	Bon	●	●	●
Jantes aluminium	Oui	Bon	●	●	●
Caméras ou radars de proximité	Oui	Bon	●	●	●
Trousse de 1ers soins	Non		●	●	●
Triangle	Non		●	●	●
Outillage de bord	Non		●	●	●
Lampes autonomes	Non		●	●	●
Vitres surteintées	Non		●	●	●
Toit ouvrant ou panoramique	Non		●	●	●
Barres de toit	Non		●	●	●
Attelage	Non		●	●	●
	Non		●	●	●

Réaliser l'examen dynamique

Réaliser l'examen statique