



Date d'examen	03/08/2024	N° Dossier	24AB8555
Exécutant	Abdelhakim AFKIR	Mandant	Global OCCAZ
Lieu d'examen	_____	Référence mandant	_____
		Client	Global occaz

Véhicule

Type de véhicule	VP	Finition	_____
Dénomination commerciale	Audi A4	VIN	WAUZZZF49KA109353
Immatriculation	72741E6	Energie	GAZ-OIL
Date de MEC	21/01/2020	Motorisation	_____
Genre	CONDUITE INTERIEURE	Boite de vitesse	BVA6
Puissance (cv fiscaux)	8	Couleur	NOIR
Nombre de places assises	5	Utilisation	121 089 KM
Type de peinture	Autre	Niveau de carburant	Un quart
Contrôle d'utilisation	Compteur		
Échéance contrôle Technique	_____		

Commentaires de l'expert

Carte grise barrée.
Le véhicule a été réparé et repeint.
Présence de sintofer au niveau de l'aile avant gauche, malfaçon mal réparée.
Contrôle de soubassement impossible en raison de la non-disponibilité du pont.
Le voyant moteur reste allumé.

Conclusions (Montants exprimés en DHS)

Montant HT des dommages relevés :	0,00 DHS
Montant HT des dommages facturables :	0,00 DHS
Montant HT des dommages facturés :	0,00 DHS

Total M.O.	0,00 DHS
Total Pièce(s)	0,00 DHS
Total Forfait	0,00 DHS
Total Peinture (TP)	0,00 DHS
Total H.T.	0,00 DHS
Montant TVA	0,00 DHS
Total T.T.C.	0,00 DHS

L'expert



VIN : WAUZZZF49KA109353 Immatriculation : 72741E6 N° Dossier : 24AB8555A0

Examen

Pneumatiques

Position	Marque	Dimensions	Fonction	Structure	Traitement	Domage	Usure
AVG	PIRELLI	225/50 R17,0		Standard			50%
ARG	PIRELLI	225/50 R17,0		Standard			70%
AVD	PIRELLI	225/50 R17,0		Standard		Usé	50%
ARD	PIRELLI	225/50 R17,0		Standard			70%
Secours	PIRELLI	225/50 R17,0		Standard		Non conforme	N

Dommages Facturables

Localisation	Designation	Domage	Opé.	Vêt	Qté	P.U. HT	Temps	MO Peinture	Forfait	Total HT
Arrière Gauche	PORTE	Impact	Réparer							0,00 DHS
Avant Gauche	PORTE	Rayé	Réparer							0,00 DHS
Avant Gauche	AILE	Malfaçon	Réparer							0,00 DHS
Avant Gauche	MONTANT DE PAVILLON LONG TÔLÉ	Rayé	Réparer							0,00 DHS
Avant Droit	PHARE	Rayé	Échanger		1					0,00 DHS
Avant	PARE-CHOCS	Malfaçon	Échanger		1					0,00 DHS
Avant	GRILLE DE PARE-CHOCS	Cassé	Échanger		1					0,00 DHS
Avant	MOULURE DE CALANDRE	Cassé	Échanger		1					0,00 DHS
Avant Droit	AILE	Malfaçon	Réparer							0,00 DHS
Avant Droit	PARE-BOUE	Cassé	Échanger		1					0,00 DHS
Droit	BAS DE CAISSE	Enfoncé	Réparer							0,00 DHS
Avant Droit	PNEU 17"	Usé	Échanger		2					0,00 DHS
Arrière Droit	PORTE	Impact	Réparer							0,00 DHS
Avant Droit	PORTE	Impact	Réparer							0,00 DHS
Arrière Gauche	AILE	Rayé	Réparer							0,00 DHS
Arrière	PARE-CHOCS	Rayé	Réparer							0,00 DHS
Arrière	PNEU ROUE DE SECOURS	Non conforme	Échanger		1					0,00 DHS

Total Facturés : 0,00 DHS



VIN : WAUZZZF49KA109353

Immatriculation :

72741E6

N° Dossier :

24AB8555A0

Relevé d'état

Équipements

Libellé	Équipé?	État	●	●	●
Double des clés	Non		●	●	●
Clé mains-libres	Oui	Bon	●	●	●
Carnet d'entretien (Pochette)	Oui	Bon	●	●	●
Radio	Oui	Bon	●	●	●
Climatisation	Oui	Bon	●	●	●
Multimédia (Ecrans, lecteur, Bluetooth®)	Oui	Bon	●	●	●
GPS	Non		●	●	●
Détecteur de sous-gonflage	Oui	Bon	●	●	●
Alarme	Non		●	●	●
ABS-ESP	Oui	Bon	●	●	●
Antibrouillards	Non		●	●	●
Optiques Xénon	Non		●	●	●
Feux de jour	Oui	Bon	●	●	●
Jantes aluminium	Oui	Bon	●	●	●
Caméras ou radars de proximité	Oui	Bon	●	●	●
Trousse de 1ers soins	Non		●	●	●
Triangle	Oui	Bon	●	●	●
Outillage de bord	Oui	Bon	●	●	●
Lampes autonomes	Non		●	●	●
Vitres surteintées	Non		●	●	●
Toit ouvrant ou panoramique	Non		●	●	●
Barres de toit	Non		●	●	●
Attelage	Oui	Bon	●	●	●
	Non		●	●	●



VIN : WAUZZZF49KA109353 Immatriculation : 72741E6 N° Dossier : 24AB8555A0

Mécanique & essai

Examen Statique au démarrage

Libellé	Contrôlé?	État	●	●	●
Entretien mécanique (révision) Valoriser à échéance	Non		●	●	●
Démarrage sans à-coup, sur tous les cylindres & régularité de fonctionnement au ralenti	Non		●	●	●
Vibrations mécaniques (Moteur, Transmission, Échappement, Tringleries)	Non		●	●	●
Fonctionnement de la climatisation & chauffage	Non		●	●	●
Fonctionnement des accessoires & équipements divers	Non		●	●	●
État et fonctionnement de la batterie	Non		●	●	●
Examen visuel de la boîte de vitesse, de l'arbre de transmission et du pont	Non		●	●	●
Examen visuel de la direction (étanchéité de la pompe, relais et tuyauterie)	Non		●	●	●

Examen Dynamique - Essai du véhicule

Libellé	Contrôlé?	État	●	●	●
Ventilation Moteur	Non		●	●	●
Odeurs depuis l'extérieur (freins, huile, échappement)	Non		●	●	●
Fonctionnement du compteur - Régulateur - Limiteur de vitesse	Non		●	●	●
Fonctionnement du système suralimentation (Turbo - Compresseur)	Non		●	●	●
Accélération franche - Usure des Supports G.M.P (Silentblocs) - ESP - ASR (si possible)	Non		●	●	●
Boîte de vitesses - Passage de tous les rapports (pas de craquements, synchro rapide)	Non		●	●	●
Test de patinage embrayage sur rapports élevés, à la montée et à la descente des rapports	Non		●	●	●
Test du ralentisseur	Non		●	●	●
Test des Amortisseurs - Ensemble de liaison TRAV & AR sur route déformée ou ralentisseurs	Non		●	●	●
Bruits au roulage - Roulements - déformation pneumatique	Non		●	●	●
Bruits Aérodynamique - Entrée d'air - Sifflement	Non		●	●	●
Volant - Alignement du Point 0 - Tenue de Cap - Qualité d'usure des pneumatiques	Non		●	●	●
Braquage en butée de Gauche à Droite / Transmission - Bras Train AV - Rotules	Non		●	●	●