



Date d'examen	20/11/2024	N° Dossier	24AC7323
Exécutant	Abdelhakim AFKIR	Mandant	Global OCCAZ
Lieu d'examen	_____	Référence mandant	_____
		Client	Global occaz

Véhicule

Type de véhicule	VP	Finition	_____
Dénomination commerciale	Renault Kadjar	VIN	VF1RFE00555077894
Immatriculation	43280A55	Energie	GAZ-OIL
Date de MEC	25/10/2016	Motorisation	_____
Genre	CONDUITE INTERIEURE	Boite de vitesse	BVM6
Puissance (cv fiscaux)	6	Couleur	MARRON
Nombre de places assises	5	Utilisation	133 066 KM
Type de peinture	Autre	Niveau de carburant	Un quart
Contrôle d'utilisation	Compteur		
Échéance contrôle Technique	_____		

Commentaires de l'expert

véhicule est déjà réparé et refait en peinture (plusieurs éléments malfaçon et mâle réparé)
 présence d'oxydation au niveau de soubassement (plusieurs éléments malfaçon)
 présence de bruit au moment de démarrage du moteur AV (support du moteur AV non conforme)
 fuite d'huile au niveau de moteur
 l'appareil de diagnostic détecté des défauts historique

Conclusions (Montants exprimés en DHS)

Montant HT des dommages relevés :	0,00 DHS
Montant HT des dommages facturables :	0,00 DHS
Montant HT des dommages facturés :	0,00 DHS

Total M.O.	0,00 DHS
Total Pièce(s)	0,00 DHS
Total Forfait	0,00 DHS
Total Peinture (TP)	0,00 DHS
Total H.T.	0,00 DHS
Montant TVA	0,00 DHS
Total T.T.C.	0,00 DHS

L'expert



VIN : VF1RFE00555077894 Immatriculation : 43280A55 N° Dossier : 24AC7323A0

Examen

Pneumatiques

Position	Marque	Dimensions	Fonction	Structure	Traitement	Domage	Usure
AVG	HANKOOK	215/60 R17,0		Standard		Non conforme	60%
ARG	HANKOOK	215/60 R17,0		Standard		Usé	50%
AVD	HANKOOK	215/60 R17,0		Standard		Déchiré	60%
ARD	HANKOOK	215/60 R17,0		Standard		Usé	40%
Secours	CONTINENTAL	215/60 R17,0		Standard		Non conforme	80%

Dommages Facturables

Localisation	Designation	Domage	Opé.	Vêt	Qté	P.U. HT	Temps	MO Peinture	Forfait	Total HT
Arrière Gauche	PNEU 17'	Non conforme	Échanger		1					0,00 DHS
Avant Gauche	PNEU 17'	Non conforme	Échanger		1					0,00 DHS
Avant Droit	GARNITURE DE MARCHE-PIED	Cassé	Échanger		1					0,00 DHS
Avant Gauche	DISQUE DE FREIN	Oxydé	Échanger		2					0,00 DHS
Avant Gauche	PLAQUETTES DE FREIN	Usé	Échanger		2					0,00 DHS
Avant Droit	PNEU 17'	Déchiré	Échanger		1					0,00 DHS
Avant Droit	ENTRÉE DE PORTE	Impact	Réparer							0,00 DHS
Arrière Gauche	ENTRÉE DE PORTE	Rayé	Réparer							0,00 DHS
Avant Gauche	ENTRÉE DE PORTE	Impact	Réparer							0,00 DHS
Avant	PARE-BRISE	Impact	Réparer							0,00 DHS
Arrière Droit	PNEU 17'	Usé	Échanger		1					0,00 DHS
Arrière Droit	CACHE MOYEU	Manquant	Échanger		1					0,00 DHS
Droit	GLACE DE RÉTROVISEUR	Cassé	Échanger		1					0,00 DHS
Arrière Droit	CATADIOPTRE	Cassé	Échanger		1					0,00 DHS
Arrière	PNEU ROUE DE SECOURS	Non conforme	Échanger		1					0,00 DHS
Avant Droit	MONTANT DE PAVILLON LONG	Impact	Réparer							0,00 DHS
Avant Gauche	GARNITURE DE MARCHE-PIED	Cassé	Échanger		1					0,00 DHS
Avant	SUPPORT DU MOTEUR AV	Non conforme	Échanger		1					0,00 DHS
Avant	INSONORISANT MOTEUR	Cassé	Échanger		1					0,00 DHS
Arrière Gauche	DISQUE DE FREIN	Oxydé	Échanger		2					0,00 DHS
Arrière Gauche	PLAQUETTES DE FREIN	Usé	Échanger		2					0,00 DHS
Avant	TRAVERSE	Malfaçon	Échanger		1					0,00 DHS
Avant	MOTEUR	Malfaçon	Réparer							0,00 DHS

Total Facturés : 0,00 DHS



VIN : VF1RFE00555077894 Immatriculation : 43280A55 N° Dossier : 24AC7323A0

Mécanique & essai

Équipements

Libellé	Équipé?	État	●	●	●
Double des clés	Non		●	●	●
Clé mains-libres	Non		●	●	●
Carnet d'entretien (Pochette)	Non		●	●	●
Radio	Oui	Bon	●	●	●
Climatisation	Oui	Bon	●	●	●
Multimédia (Ecrans, lecteur, Bluetooth®)	Oui	Bon	●	●	●
GPS	Non		●	●	●
Détecteur de sous-gonflage	Oui	Bon	●	●	●
Alarme	Non		●	●	●
ABS-ESP	Oui	Bon	●	●	●
Antibrouillards	Oui	Bon	●	●	●
Optiques Xénon	Non		●	●	●
Feux de jour	Oui	Bon	●	●	●
Jantes aluminium	Oui	Bon	●	●	●
Caméras ou radars de proximité <i>radars</i>	Oui	Bon	●	●	●
Trousse de 1ers soins	Non		●	●	●
Triangle	Non		●	●	●
Outils de bord	Oui	Bon	●	●	●
Lampes autonomes	Non		●	●	●
Vitres surteintées	Non		●	●	●
Toit ouvrant ou panoramique	Non		●	●	●
Barres de toit	Oui	Bon	●	●	●
Attelage	Non		●	●	●
	Non		●	●	●

Réaliser l'examen dynamique

Réaliser l'examen statique