



Date d'examen	26/04/2024	N° Dossier	24AA9334
Exécutant	Abdelhakim AFKIR	Mandant	Global OCCAZ
Lieu d'examen	_____	Référence mandant	_____
		Client	Global occaz

### Véhicule

Type de véhicule	VP	Finition	_____
Dénomination commerciale	Opel ASTRA	VIN	VXKFBYHZTN1014524
Immatriculation	37386T6	Energie	GAZ-OIL
Date de MEC	10/11/2022	Motorisation	_____
Genre	CONDUITE INTERIEURE	Boite de vitesse	BVA6
Puissance (cv fiscaux)	6	Couleur	ROUGE
Nombre de places assises	5	Utilisation	17 803 KM
Type de peinture	Autre	Niveau de carburant	Un quart
Contrôle d'utilisation	Compteur		
Échéance contrôle Technique	_____		

### Commentaires de l'expert

partie mécanique rein a signaler  
témoin de vidange et détecteur de sous gonflage resté allumé  
batterie a plat  
contrôle de soubassement impossible "le pont non conforme"

### Conclusions (Montants exprimés en DHS)

Montant HT des dommages relevés :	0,00 DHS
Montant HT des dommages facturables :	0,00 DHS
Montant HT des dommages facturés :	0,00 DHS

Total M.O.	0,00 DHS
Total Pièce(s)	0,00 DHS
Total Forfait	0,00 DHS
Total Peinture (TP)	0,00 DHS
<b>Total H.T.</b>	<b>0,00 DHS</b>
Montant TVA	0,00 DHS
<b>Total T.T.C.</b>	<b>0,00 DHS</b>

L'expert





VIN : VXKFBYHZTN1014524 Immatriculation : 37386T6 N° Dossier : 24AA9334A0

## Examen

### Pneumatiques

Position	Marque	Dimensions	Fonction	Structure	Traitement	Domage	Usure
AVG	MICHELIN	225/45 R17,0		Standard		Bon	80%
ARG	MICHELIN	225/45 R17,0		Standard			90%
AVD	MICHELIN	225/45 R17,0		Standard		Déchiré	80%
ARD	MICHELIN	225/45 R17,0		Standard			90%
Secours	MICHELIN	225/45 R17,0		Standard		Bon	90%

### Dommages Facturables

Localisation	Designation	Domage	Opé.	Vêt	Qté	P.U. HT	Temps	MO Peinture	Forfait	Total HT
Arrière Gauche	AILE	Rayé	Lustrer							0,00 DHS
Arrière Gauche	PORTE	Rayé	Lustrer							0,00 DHS
Avant Gauche	AILE	Impact	Réparer							0,00 DHS
Arrière Gauche	PORTE	Impact	Réparer							0,00 DHS
Avant	PARE-BRISE	Impact	Réparer							0,00 DHS
Avant	PARE-CHOCS	Rayé	Réparer							0,00 DHS
Avant	BATTERIE	Non conforme	Échanger		1					0,00 DHS
Arrière	PARE-CHOCS	Rayé	Réparer							0,00 DHS
Avant Droit	JANTE ALLIAGE 17'	Rayé	Réparer							0,00 DHS
Avant Droit	PNEU 17'	Déchiré	Échanger		1					0,00 DHS
Arrière Droit	AILE	Rayé	Lustrer							0,00 DHS

**Total Facturés : 0,00 DHS**



VIN : VXKFBYHZTN1014524 Immatriculation : 37386T6 N° Dossier : 24AA9334A0

## Mécanique & essai

### Équipements

Libellé	Équipé?	État	●	●	●
Double des clés	Non		●	●	●
Clé mains-libres	Oui	Bon	●	●	●
Carnet d'entretien (Pochette)	Non		●	●	●
Radio	Oui	Bon	●	●	●
Climatisation	Oui	Bon	●	●	●
Multimédia (Ecrans, lecteur, Bluetooth®)	Oui	Bon	●	●	●
GPS	Oui	Bon	●	●	●
Détecteur de sous-gonflage <i>témoin allumé</i>	Oui	Mauvais	●	●	●
Alarme	Non		●	●	●
ABS-ESP	Oui	Bon	●	●	●
Antibrouillards	Oui	Bon	●	●	●
Optiques Xénon	Non		●	●	●
Feux de jour	Oui	Bon	●	●	●
Jantes aluminium	Oui	Bon	●	●	●
Caméras ou radars de proximité	Oui	Bon	●	●	●
Trousse de 1ers soins	Non		●	●	●
Triangle	Non		●	●	●
Outils de bord	Oui	Bon	●	●	●
Lampes autonomes	Non		●	●	●
Vitres surteintées	Non		●	●	●
Toit ouvrant ou panoramique	Non		●	●	●
Barres de toit	Non		●	●	●
Attelage	Oui	Bon	●	●	●
	Non		●	●	●

Réaliser l'examen dynamique

Réaliser l'examen statique